

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO Provincia di Verona

PI

Elaborato





Scala



Consistenza del patrimonio immobiliare Estratto schede aggregati rurali di antica origine



II Sindaco Angelo Tosoni

Il Segretario comunale Giovanni Peruzzi

Settore Urbanistica Arch. Anna Grazi

Settore Edilizia privata Arch. Ivo Mazzi

II progettista ARCHISTUDIO, Marisa Fantin

GRUPPO DI LAVORO Marisa Fantin Irene Pangrazi Francesca Maccarone

DATA

febbraio 2014

NQUADRAMENTO TERRITORIALE PROVINCIA DI


VERONA


COMUNE

DI

VALEGGIO s/M


LOCALITA' CAMPANELLA







EDIF. N°	MAPP. N°	EDIF.	MAPP. N°
1	326	19	217
2	326	20	217
3	326	21	73
4	327	22	87
5	327	23	13
6	17	24	205
7	327	25	229
8	327	26	14
9	43-44	27	233
10	42-45	28	209
11	80-81	29	209
12	80	30	209
13	80	31	209
14	217	32	209
15	217	33	209
16	217	34	13
17	217	35	13-14
18	217	36	217


Pagina bianca








- 1 N° Edificio
- 1 Grado di protezione





SCHEDA	RIFERIMENTO
В	SCHEDA " A "

LOCALITA EDIFICIO Nº

CAMPANELLA



	N° 40
EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA	D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39
	D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39
	L.R. 24/85, art. 10
SIII	PERFICIE MQ 217
	LUME MC 1417
TIPOLOGIA	
ISOLATO	
IN CORTINA	
A CORTE	
A SCHIERA ADIACENZA	
CONTESTO AMBIENTALE	
PARCO	CENTRO STORICO
GIARDINO	
ORTO	NUCLEO RURALE
SCOPERTO a destinazione agricola	
BROLO	ALTRO
	D
INTERVENTI SUCCESSIVI	
DI MODESTA ENTITA'	
DI PESANTE ENTITA' St	rutture verticali, orizzontali e conerture
	trutture verticali, orizzontali e coperture.
PARTICOLARI DI RILIEVO	trutture verticali, orizzontali e coperture.
	trutture verticali, orizzontali e coperture.
PARTICOLARI DI RILIEVO ARCHITETTONICO Nessuno.	
PARTICOLARI DI RILIEVO ARCHITETTONICO Nessuno. SCULTOREO "	
PARTICOLARI DI RILIEVO ARCHITETTONICO Nessuno. SCULTOREO " PITTORICO "	'ATO DI CONSERVAZIONE :
PARTICOLARI DI RILIEVO ARCHITETTONICO Nessuno. SCULTOREO " PITTORICO " CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E ST	'ATO DI CONSERVAZIONE :
PARTICOLARI DI RILIEVO ARCHITETTONICO Nessuno. SCULTOREO " PITTORICO " CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E ST STRUTTURE VERTICALI STRUTTURE OR	ATO DI CONSERVAZIONE : CIZZONTALI COPERTURE
PARTICOLARI DI RILIEVO ARCHITETTONICO Nessuno. SCULTOREO " PITTORICO " CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E ST STRUTTURE VERTICALI STRUTTURE OR LEGNO SASSO FERRO	ATO DI CONSERVAZIONE : IZZONTALI COPERTURE C.A. LATERIZIO LAMIERA
PARTICOLARI DI RILIEVO ARCHITETTONICO Nessuno. SCULTOREO " PITTORICO " CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E ST STRUTTURE VERTICALI STRUTTURE OR LEGNO SASSO FERRO COTTO ALTRO LATERO CEM.	ATO DI CONSERVAZIONE : IZZONTALI COPERTURE C.A. LATERIZIO LAMIERA LEGNO LEGNO ALTRO
PARTICOLARI DI RILIEVO ARCHITETTONICO Nessuno. SCULTOREO " PITTORICO " CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E ST STRUTTURE VERTICALI STRUTTURE OR LEGNO SASSO FERRO COTTO ALTRO LATERO CEM. BUONO BUONO MEDIOCRE CATTIVO	ATO DI CONSERVAZIONE : IZZONTALI COPERTURE C.A. LATERIZIO LAMIERA LEGNO ALTRO BUONO
PARTICOLARI DI RILIEVO ARCHITETTONICO Nessuno. SCULTOREO " PITTORICO " CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E ST STRUTTURE VERTICALI STRUTTURE OR LEGNO SASSO FERRO COTTO ALTRO LATERO CEM. BUONO BUONO MEDIOCRE CATTIVO	ATO DI CONSERVAZIONE : ZIZZONTALI COPERTURE C.A. LATERIZIO LAMIERA LEGNO ALTRO BUONO MEDIOCRE CATTIVO CATTIVO DESTRUCTOR COPERTURE CATTIVO COPERTURE CATTIVO LAMIERA CATTIVO CATTIVO COPERTURE COPERTURE CATTIVO COPERTURE CATTIVO
PARTICOLARI DI RILIEVO ARCHITETTONICO Nessuno. SCULTOREO " PITTORICO " CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E ST STRUTTURE VERTICALI STRUTTURE OR LEGNO SASSO FERRO COTTO ALTRO LATERO CEM. BUONO BUONO MEDIOCRE CATTIVO	ATO DI CONSERVAZIONE : IZZONTALI COPERTURE C.A. LATERIZIO LAMIERA LEGNO ALTRO BUONO MEDIOCRE CATTIVO BUONO MEDIOCRE CATTIVO

CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE **BENI AMBIENTALI**

RIFERIMENTO SCHEDA " A "

LOCALITA'

CAMPANELLA

EDIFICIO N° 28



DESTINAZIONE D'USO		
ORIGINARIA:	Deposito.	
ATTUALE :	- "	
MODALITA' D'INTERVEN	TTO	
POSIZIONE PLANIMETRIC	A ORIGINALE	
PICCOLI SCOSTAMENTI D	ALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :	
	RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI	•
	RISPETTARE DISTANZE DA STRADE	•
	ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI	•
	RICOMPATTARE IL PERIMETRO	•
ALLINEAMENTO CON LA I	LINEA DI GRONDA DEGLI EDIFICI CONTERMINI	
ALLINEAMENTO CON LA I	LINEA DI COLMO DEGLI EDIFICI CONTERMINI	

NOTE Grado di intervento 3. Gli interventi dovranno attenersi alle norme di carattere generale ed alle caratteristiche edilizie previste dal P.I. per la zona E.









	CONSISTENZA I BENI AMBIEN	PATRIMONIO IMMOI NTALI	BILIARE
RIFERIMENTO	LOCALITA EDIFICIO N°	CAMPANELL 29	-A
EDIFICIO INDIVIDUATO AI SEI	NSI DELLA D.Lgs.	. 490/99 ex L. 1089/39	
	D.Lgs.	. 490/99 ex L. 1497/39	
	L.R.	24/85, art. 10	•
	SUPERFIC	IE MQ 82	
NUMERO PIANI 1	VOLUME	MC 188	
TIPOLOGIA			
	LATO		
	ORTINA		
	ORTE HIERA		
	ACENZA		
CONTESTO AMBIENTALE			
PARCO		CENTRO STORICO	
GIARDINO	一		
ORTO	Ħ	NUCLEO RURALE	•
SCOPERTO a destinazio	one agricola		
BROLO		ALTRO	
EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO	O: D		
INTERVENTI SUCCESSIVI			
DI MODESTA ENTITA DI PESANTE ENTITA'		orticali a conortura	
DI PESANTE ENTITA'	Strutture v	erticali e coperture.	

PARTICOLARI DI RILIE						
	VO					
ARCHITETTONICO	Nessuno.					
SCULTOREO	"					
PITTORICO	"					
CARATTERISTICHE DEI	MATERIALI E STATO DI CONSERVAZ	IONE:				
STRUTTURE VERTICALI	STRUTTURE ORIZZONTALI	COPERTURE				
LEGNO SASSO	FERRO C.A. LATERI	ZIO LAMIERA				
COTTO ALTRO	LATERO CEM. LEGNO LEGNO	ALTRO				
BUONO	BUONO BUONO					
MEDIOCRE	MEDIOCRE MEDIO	CRE				
CATTIVO	CATTIVO CATTIV	O				
	BUONO M	MEDIOCRE CATTIVO				
STATO DI CONSERVAZIO	ONE DELLE STRUTTURE	•				
STATO DI CONSERVAZIO	ONE COMPLESSIVO	•				
CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI						
RIFERIMENTO SCHEDA "A" LOCALITA' CAMPANELLA EDIFICIO N° 29						
RIFERIMENTO SCHEDA " A "	LOCALITA' CAMPANELLA	EDIFICIO N° 29				
RIFERIMENTO SCHEDA " A " DESTINAZIONE D'USO ORIGINARIA: ATTUALE:	LOCALITA' CAMPANELLA Deposito. "	EDIFICIO N° 29				
DESTINAZIONE D'USO ORIGINARIA: ATTUALE: MODALITA' D'INTERVE	Deposito. "ENTO	EDIFICIO N° 29				
DESTINAZIONE D'USO ORIGINARIA: ATTUALE: MODALITA' D'INTERVE POSIZIONE PLANIMETR	Deposito. " ENTO ICA ORIGINALE	EDIFICIO N° 29				
DESTINAZIONE D'USO ORIGINARIA: ATTUALE: MODALITA' D'INTERVE POSIZIONE PLANIMETR	Deposito. "ENTO ICA ORIGINALE DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :					
DESTINAZIONE D'USO ORIGINARIA: ATTUALE: MODALITA' D'INTERVE POSIZIONE PLANIMETR	Deposito. "ENTO ICA ORIGINALE DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER: RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI	EDIFICIO N° 29				
DESTINAZIONE D'USO ORIGINARIA: ATTUALE: MODALITA' D'INTERVE POSIZIONE PLANIMETR	Deposito. "ENTO ICA ORIGINALE DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :					
DESTINAZIONE D'USO ORIGINARIA: ATTUALE: MODALITA' D'INTERVE POSIZIONE PLANIMETR	Deposito. "ENTO ICA ORIGINALE DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER: RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI	•				
DESTINAZIONE D'USO ORIGINARIA: ATTUALE: MODALITA' D'INTERVE POSIZIONE PLANIMETR	Deposito. "ENTO ICA ORIGINALE DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER: RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI RISPETTARE DISTANZE DA STRADE	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
DESTINAZIONE D'USO ORIGINARIA: ATTUALE: MODALITA' D'INTERVE POSIZIONE PLANIMETR PICCOLI SCOSTAMENTI	Deposito. "ENTO ICA ORIGINALE DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER: RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI RISPETTARE DISTANZE DA STRADE ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI	0				
DESTINAZIONE D'USO ORIGINARIA: ATTUALE: MODALITA' D'INTERVE POSIZIONE PLANIMETR PICCOLI SCOSTAMENTI ALLINEAMENTO CON LA	Deposito. "ENTO ICA ORIGINALE DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER: RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI RISPETTARE DISTANZE DA STRADE ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI RICOMPATTARE IL PERIMETRO	0 0 0				





RILIEVO FOTOGRAFICO 2





PROVINCIA DI COMUNE DI V		CONSISTENZA I BENI AMBIEN	PATRIMONIO IMMOBILIAR NTALI	E
SCHEDA B	RIFERIMENTO SCHEDA " A "	LOCALITA EDIFICIO N°	CAMPANELLA 30	
EDIFICIO IND	IVIDUATO AI S		. 490/99 ex L. 1089/39 . 490/99 ex L. 1497/39 24/85, art. 10	
NUMERO PIAN	NI 1	SUPERFIC VOLUME	IE MQ 38 MC 86	
TIPOLOGIA	IN	OLATO CORTINA CORTE		

A SCHIERA ADIACENZA

CONTESTO AMBIENTALI	E					
PARCO		C	ENTRO STORICO			
GIARDINO						
ORTO		N	UCLEO RURALE	•		
SCOPERTO a des	stinazione agricola					
BROLO		A	LTRO			
EPOCA IMPIANTO ORIGI)				
INTERVENTI SUCCESSIV						
DI MODESTA ENTITA'						
DI PESANTE ENTITA' Strutture verticali e coperture.						
PARTICOLARI DI RILIEV	0					
ARCHITETTONICO	Nessuno.					
SCULTOREO	66					
PITTORICO						
CARATTERISTICHE DEI	MATERIALI E STA	TO DI CON	SERVAZIONE:			
STRUTTURE VERTICALI	STRUTTURE ORI	ZZONTALI	COPERTUR	RE		
LEGNO SASSO	FERRO	C.A.	LATERIZIO • LAM	ERA		
COTTO ALTRO	LATERO CEM.	LEGNO	LEGNO ALTE	RO		
BUONO	BUONO	7	BUONO			
MEDIOCRE	MEDIOCRE	Ī	MEDIOCRE •			
CATTIVO	CATTIVO		CATTIVO			
		BUC	ONO MEDIOCRE	CATTIVO		
STATO DI CONSERVAZION	NE DELLE STRUT	_		•		
STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO						
CONSISTENZA PATRIN	MONIO IMMORI	ILIARE				
BENI AMBIENTALI				0.0		
RIFERIMENTO SCHEDA "A"	LOCALITA'	CAMPANE	LLA EDIFICION	_{1°} 30		
DESTINAZIONE D'USO						
ORIGINARIA:	Deposito.					
ATTUALE :						
MODALITA' D'INTERVE	NTO		_			
POSIZIONE PLANIMETRI						
PICCOLI SCOSTAMENTI I			тту Ст			
	RISPETTARE DIST			<u> </u>		
	ALLINEARSI CON			<u> </u>		
	RICOMPATTARE		_	<u>^</u>		
ALLINEAMENTO CON LA			<u> </u>			
ALLINEAMENTO CON LA	LINEA DI COLMO DE	EGLI EDIFICI (CONTERMINI			
NOTE Grado di intervento 3						
Gli interventi dovranno attenersi		generale ed alle	caratteristiche edilizie prev	viste dal		
P.I. per la zona E.						



DI PESANTE ENTITA'



CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI VALEGGIO s/M **BENI AMBIENTALI LOCALITA** CAMPANELLA SCHEDA **RIFERIMENTO** 31 SCHEDA "A" B **EDIFICIO N°** EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39 D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39 L.R. 24/85, art. 10 **SUPERFICIE MQ** 224 **VOLUME NUMERO PIANI** MC 800 **TIPOLOGIA ISOLATO IN CORTINA** A CORTE A SCHIERA **ADIACENZA CONTESTO AMBIENTALE PARCO CENTRO STORICO GIARDINO ORTO NUCLEO RURALE** 0 SCOPERTO a destinazione agricola **BROLO ALTRO EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:** D INTERVENTI SUCCESSIVI **DI MODESTA ENTITA'**

Strutture verticali e coperture.

	VO				
ARCHITETTONICO	Nessuno.				
SCULTOREO PITTORICO	"				
	MATERIALI E STATO DI CON	SERVAZIONE ·			
STRUTTURE VERTICALI	STRUTTURE ORIZZONTALI	COPERTURE			
LEGNO SASSO	FERRO C.A.	LATERIZIO LAMIERA			
COTTO ALTRO	LATERO CEM. LEGNO	LEGNO ALTRO			
BUONO	BUONO	BUONO			
MEDIOCRE	MEDIOCRE	MEDIOCRE			
CATTIVO	CATTIVO	CATTIVO			
STATO DI CONSERVAZIO		ONO MEDIOCRE CATTIVO			
STATO DI CONSERVAZIO					
STATO DI CONSERVAZIO	THE COVII LESSIVO				
CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI RIFERIMENTO SCHEDA "A" LOCALITA' CAMPANELLA EDIFICIO N° 31					
DESTINAZIONE D'USO ORIGINARIA : ATTUALE :	Deposito.				
MODALITA' D'INTERVE	ENTO				
POSIZIONE PLANIMETR					
	DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :				
	DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER : RISPETTARE DISTANZE DA EDI				
	DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER : RISPETTARE DISTANZE DA EDI RISPETTARE DISTANZE DA STE	RADE			
	DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER : RISPETTARE DISTANZE DA EDI	RADE			
	DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER : RISPETTARE DISTANZE DA EDI RISPETTARE DISTANZE DA STE	RADE • TENTI •			
PICCOLI SCOSTAMENTI	DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER : RISPETTARE DISTANZE DA EDI RISPETTARE DISTANZE DA STE ALLINEARSI CON EDIFICI ESIS	RADE O O O			
PICCOLI SCOSTAMENTI ALLINEAMENTO CON LA	DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER : RISPETTARE DISTANZE DA EDI RISPETTARE DISTANZE DA STE ALLINEARSI CON EDIFICI ESIS RICOMPATTARE IL PERIMETR	RADE TENTI O CONTERMINI			










INQUADRAMENTO TERRITORIALE PROVINCIA DI VERONA


COMUNE DI VALEGGIO s/M


LOCALITÁ

MONTESEL


Cartografia non in scala










EDIFICIO N°	MAPPALE N°
1	316
2	316
3	316
4	244
5	244
6	244
7	244



- 1 N° Edificio
- 1 Grado di protezione







PROVINCIA DI VERONA **CONSISTENZA DEL COMUNE DI** VALEGGIO s/M PATRIMONIO IMMOBILIARE **SCHEDA** MONTESEL LOCALITA' А 6 **EDIFICIO N°** A: PRIMA DEL 1800 **D**: DAL 1946 AL 1961 **B**: DAL 1801 AL 1900 **E**: DAL 1962 AL 1971 **C**: DAL 1901 AL 1945 F: DOPO IL 1971 UTILIZZAZIONE E DATAZIONE **UTILIZZATO** 0 0 0 0 0 0 NON UTILIZZATO 0 IN COSTRUZIONE **CLASSE DI ETA'** B B B B/C B D D **TIPOLOGIA ANTICA UNIFAMILIARE** 0 0 **BIFAMILIARE** A BLOCCO **A CORTE** 0 0 0 A TORRE A SCHIERA IN LINEA 0 0 0 **IN CORTINA CAPANNONE ADIACENZA** 0 **ISOLATO** 0 **DESTINAZIONE D'USO RESIDENZA** 0 0 **RESIDENZA** connessa al primario **RESIDENZA** connessa al secondario **RESIDENZA** connessa al terziario **RESIDENZA** connessa al turismo **DEPOSITO** 0 0 0 **ANNESSO AGRICOLO** 0 0 ARTIGIANATO PRODUTTIVO ARTIGIANATO DI SERVIZIO **INDUSTRIA NEGOZIO AL MINUTO NEGOZIO ALL'INGROSSO** MAGAZZINO COMMERCIALE

BANCA – ASSICURAZIONE


ALBERGO ESERCIZIO PUBBLICO UFFICIO PRIVATO UFFICIO PUBBLICO SERVIZIO PUBBLICO ALTRO LOCALITA' SCHEDA **MONTESEL** A 5 6 **EDIFICIO N° FAMIGLIE E ABITAZIONI ALLOGGI OCCUPATI** 0 **ALLOGGI NON OCCUPATI** 0 **ALLOGGI OCCUPATI saltuariamente STANZE 10** 8 **FAMIGLIE RESIDENTI** 1 **RESIDENTI** 2 **CONDIZIONI FISICHE BUONE** 0 **MEDIOCRI** 0 0 0 0 **CATTIVE** 0 0 **PESSIME QUALITA' STORICO AMBIENTALI EDIF. DI INTERESSE storico artistico** EDIF. DOTATO di valore architettonico 0 0 0 0 0 EDIF. DOTATO di valore ambientale PRESENZA DI SUPERFETAZIONI 0 0 IN CONTRASTO CON L'AMBIENTE

CARATTE	КI	DIN	ΛEΝ	ISI(DNAL	
---------	----	-----	-----	------	------	--

PIANI		2+	2	1	2+	2	1	2
SUPERFICIE COPERTA	MQ	220	90	142	194	229	18	86
VOLUME	MC	1763	655	496	1472	1819	42	505

PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI VALEGGIO s/M

CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI



PROVINCIA DI VERONA
COMUNE DI VALEGGIO s/M

CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE RENI AMRIENTALI

COMUNE DI VALEGGIO S/M BENI AMBIENTALI			
RIFERIMENTO	ALITA FICIO N°	MONTESE 5	L
EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI I	D.Lgs.	490/99 ex L. 1089/39 490/99 ex L. 1497/39 4/85, art. 10	•
NUMERO PIANI 2	SUPERFICI VOLUME	E MQ 229 MC 1819	
TIPOLOGIA ISOLATO IN CORT A CORTI A SCHIE IN LINEA	INA E RA		
CONTESTO AMBIENTALE PARCO GIARDINO		CENTRO STORICO	
ORTO SCOPERTO a destinazione a BROLO	gricola	NUCLEO RURALE ALTRO	•
EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO: INTERVENTI SUCCESSIVI DI MODESTA ENTITA' DI PESANTE ENTITA'	B/C Strutture ve	rticali, orizzontali e coperture.S	Superfetazione.
PARTICOLARI DI RILIEVO ARCHITETTONICO Nessuno SCULTOREO " PITTORICO ").		
CARATTERISTICHE DEI MATERIA STRUTTURE VERTICALI STRUTTU LEGNO SASSO FERRO COTTO ALTRO LATERO CO BUONO BUONO MEDIOCRE MEDIOCRI CATTIVO CATTIVO	URE ORIZZONT C.A. EM. LEGNO	LATERIZIO LAN LEGNO ALT BUONO MEDIOCRE CATTIVO	

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO BUONO MEDIOCRE CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE D O					
CONSISTENZA PATRIM BENI AMBIENTALI RIFERIMENTO SCHEDA "A"	IONIO IMMOI LOCALITA'	BILIARE MONTESEL	EDIFICIO N°	5	
DESTINAZIONE D'USO ORIGINARIA : ATTUALE :	Annesso ag	ricolo.			
MODALITA' D'INTERVEN POSIZIONE PLANIMETRIC PICCOLI SCOSTAMENTI DA ALLINEAMENTO CON LA I ALLINEAMENTO CON LA I	A ORIGINALE ALLA SAGOMA D'O RISPETTARE DE RISPETTARE DE ALLINEARSI CO RICOMPATTARE LINEA DI GRONDA	STANZE DA EDIFICI STANZE DA STRADE ON EDIFICI ESISTENTI E IL PERIMETRO DEGLI EDIFICI CONTI			
NOTE Grado di intervento 3. Gli interventi dovranno attenersi a P.I. per la zona E.	alle norme di caratter	e generale ed alle caratter	ristiche edilizie previst	e dal	
RILIEVO FOTOGRAFICO 1					





PROVINCIA DI VERONA

CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE

COMUNE DI VALEGGIO s/M BENI AMBIENTALI				
SCHEDA B	RIFERIMENTO SCHEDA " A "	LOCALITA EDIFICIO N°	MONTESEL 6	
EDIFICIO IND	IVIDUATO AI S	D.Lgs	s. 490/99 ex L. 1089/39 s. 490/99 ex L. 1497/39 24/85, art. 10	•
NUMERO PIAN	NI 1	SUPERFIC VOLUME	CIE MQ 18 MC 42	
TIPOLOGIA	IN A 0 A 5	OLATO CORTINA CORTE SCHIERA DIACENZA		
CONTESTO AN PARO GIAR			CENTRO STORICO	
	PERTO a destina	nzione agricola	NUCLEO RURALE	•
INTERVENTI S DI M	NTO ORIGINAI	ΓΑ'	ALTRO verticali, orizzontali e coperture.	

PARTICOLARI DI RILIEV			
	VO.		
ARCHITETTONICO	Nessuno.		
SCULTOREO			
PITTORICO			
CARATTERISTICHE DEI	MATERIALI E STATO DI CO	ONSERVAZIONE:	
STRUTTURE VERTICALI	STRUTTURE ORIZZONTA	LI COPERTURE	
LEGNO SASSO	FERRO C.A.	LATERIZIO LAMIERA	
COTTO ALTRO	LATERO CEM. LEGNO	LEGNO ALTRO •	
BUONO	BUONO	BUONO	
MEDIOCRE •	MEDIOCRE	MEDIOCRE •	
	CATTIVO	CATTIVO	
]	BUONO MEDIOCRE CATTIVO	
STATO DI CONSERVAZIO	NE DELLE STRUTTURE		
STATO DI CONSERVAZIO	NE COMPLESSIVO	•	
CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI RIFERIMENTO SCHEDA "A" LOCALITA' MONTESEL EDIFICIO N° 6			
DESTINAZIONE D'USO			
ORIGINARIA : ATTUALE :	Deposito.		
	ENTO		
MODALITA' D'INTERVE	CA ODICINALE		
POSIZIONE PLANIMETRI		R·	
POSIZIONE PLANIMETRI	ICA ORIGINALE DALLA SAGOMA D'ORIGINE PEI RISPETTARE DISTANZE DA		
POSIZIONE PLANIMETRI	DALLA SAGOMA D'ORIGINE PE	EDIFICI	
POSIZIONE PLANIMETRI	DALLA SAGOMA D'ORIGINE PEI RISPETTARE DISTANZE DA RISPETTARE DISTANZE DA ALLINEARSI CON EDIFICI E	EDIFICI STRADE ESISTENTI	
POSIZIONE PLANIMETRI PICCOLI SCOSTAMENTI	DALLA SAGOMA D'ORIGINE PEI RISPETTARE DISTANZE DA RISPETTARE DISTANZE DA ALLINEARSI CON EDIFICI E RICOMPATTARE IL PERIME	EDIFICI STRADE ESISTENTI ETRO	
POSIZIONE PLANIMETRI PICCOLI SCOSTAMENTI I ALLINEAMENTO CON LA	DALLA SAGOMA D'ORIGINE PEI RISPETTARE DISTANZE DA RISPETTARE DISTANZE DA ALLINEARSI CON EDIFICI E RICOMPATTARE IL PERIME A LINEA DI GRONDA DEGLI EDIF	EDIFICI STRADE ESISTENTI ETRO FICI CONTERMINI	
POSIZIONE PLANIMETRI PICCOLI SCOSTAMENTI I ALLINEAMENTO CON LA	DALLA SAGOMA D'ORIGINE PEI RISPETTARE DISTANZE DA RISPETTARE DISTANZE DA ALLINEARSI CON EDIFICI E RICOMPATTARE IL PERIME	EDIFICI STRADE ESISTENTI ETRO FICI CONTERMINI	







