


**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**  
Provincia di Verona

**PI**


Elaborato



Scala



**Consistenza del patrimonio immobiliare**  
**Estratto schede aggregati rurali di antica origine**



Il Sindaco  
Angelo Tosoni

Il Segretario comunale  
Giovanni Peruzzi

Settore Urbanistica  
Arch. Anna Grazi

Settore Edilizia privata  
Arch. Ivo Mazzi

Il progettista  
ARCHISTUDIO, Marisa Fantin

GRUPPO DI LAVORO  
Marisa Fantin  
Irene Pangrazi  
Francesca Maccarone


DATA

novembre 2014




<b>INQUADRAMENTO TERRITORIALE</b>	<b>PROVINCIA DI VERONA</b>
	<b>COMUNE DI VALEGGIO s/M</b>
<b>LOCALITA' BODRON</b>	

Cartografia non in scala



EDIFICIO N°	MAPPALE N°
1	472
2	472
3	472
4	143



**PLANIMETRIA**

**SCALA 1:1000**

**LOCALITA' BODRON**



**1** N° Edificio

**1** Grado di protezione

PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI VALEGGIO s/M	CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE				
<b>SCHEDA</b>	LOCALITA'	<b>BODRON</b>			
<b>A</b>	EDIFICIO N°	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

A: PRIMA DEL 1800	D: DAL 1946 AL 1961
B: DAL 1801 AL 1900	E: DAL 1962 AL 1971
C: DAL 1901 AL 1945	F: DOPO IL 1971

**UTILIZZAZIONE E DATAZIONE**

UTILIZZATO	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			
NON UTILIZZATO							
IN COSTRUZIONE							
CLASSE DI ETA'	F	D	F	F			

**TIPOLOGIA**

ANTICA							
UNIFAMILIARE							
BIFAMILIARE							
A BLOCCO							
A CORTE							
A TORRE							
A SCHIERA							
IN LINEA							
IN CORTINA							
CAPANNONE							
ADIACENZA	<input checked="" type="radio"/>			<input checked="" type="radio"/>			
ISOLATO		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				

**DESTINAZIONE D'USO**

RESIDENZA							
RESIDENZA connessa al primario							
RESIDENZA connessa al secondario							
RESIDENZA connessa al terziario							
RESIDENZA connessa al turismo							
DEPOSITO							
ANNESSO AGRICOLO	<input checked="" type="radio"/>						
ARTIGIANATO PRODUTTIVO							
ARTIGIANATO DI SERVIZIO							
INDUSTRIA							
NEGOZIO AL MINUTO							
NEGOZIO ALL'INGROSSO							
MAGAZZINO COMMERCIALE							
BANCA - ASSICURAZIONE							
ALBERGO							

<b>ESERCIZIO PUBBLICO</b>
<b>UFFICIO PRIVATO</b>
<b>UFFICIO PUBBLICO</b>
<b>SERVIZIO PUBBLICO</b>
<b>ALTRO</b>

	Poll aio	Rico vero Attr ezzi	Gara ge			

<b>SCHEDA</b> <b>A</b>	<b>1   2   3   4</b>
---------------------------	----------------------

<b>FAMIGLIE E ABITAZIONI</b>
<b>ALLOGGI OCCUPATI</b>
<b>ALLOGGI NON OCCUPATI</b>
<b>ALLOGGI OCCUPATI saltuariamente</b>
<b>STANZE</b>
<b>FAMIGLIE RESIDENTI</b>
<b>RESIDENTI</b>


<b>CONDIZIONI FISICHE</b>
<b>BUONE</b>
<b>MEDIOCRI</b>
<b>CATTIVE</b>
<b>PESSIME</b>

○			○			
		○				
	○					

<b>QUALITA' STORICO AMBIENTALI</b>
<b>EDIF. DI INTERESSE storico artistico</b>
<b>EDIF. DOTATO di valore architettonico</b>
<b>EDIF. DOTATO di valore ambientale</b>
<b>PRESENZA DI SUPERFETAZIONI</b>
<b>IN CONTRASTO CON L'AMBIENTE</b>


<b>CARATTERI DIMENSIONALI</b>
<b>PIANI</b>
<b>SUPERFICIE COPERTA</b> <b>MQ</b>
<b>VOLUME</b> <b>MC</b>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			
71,5	50	240	20			
322	300	1080	90			

PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI VALEGGIO s/M	CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI
---	---

<b>SCHEDA B</b>	RIFERIMENTO SCHEDA "A"	LOCALITA' EDIFICIO N°	<b>BODRON 1</b>
---------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA	D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39	<input type="checkbox"/>
	D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39	<input type="checkbox"/>
	L.R. 24/85, art. 10	<input checked="" type="checkbox"/>

NUMERO PIANI	1	SUPERFICIE MQ	71,50
		VOLUME MC	321,75

<b>TIPOLOGIA</b>	ISOLATO	<input type="checkbox"/>
	IN CORTINA	<input type="checkbox"/>
	A CORTE	<input type="checkbox"/>
	A SCHIERA	<input type="checkbox"/>
	ADIACENZA	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>CONTESTO AMBIENTALE</b>			
PARCO	<input type="checkbox"/>	CENTRO STORICO	<input type="checkbox"/>
GIARDINO	<input type="checkbox"/>		
ORTO	<input type="checkbox"/>	NUCLEO RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>
SCOPERTO a destinazione agricola	<input type="checkbox"/>		
BROLO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO :	E
INTERVENTI SUCCESSIVI DI MODESTA ENTITA'	.....
DI PESANTE ENTITA'	.....

<b>PARTICOLARI DI RILIEVO</b>	
ARCHITETTONICO	Nessuno.....
SCULTOREO	".....
PITTORICO	".....

<b>CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE :</b>					
<b>STRUTTURE VERTICALI</b>		<b>STRUTTURE ORIZZONTALI</b>		<b>COPERTURE</b>	
LEGNO	<input type="checkbox"/>	SASSO	<input checked="" type="checkbox"/>	FERRO	<input type="checkbox"/>
COTTO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input checked="" type="checkbox"/>	C.A.	<input type="checkbox"/>
BUONO	<input type="checkbox"/>			LATERIZIO	<input type="checkbox"/>
				LAMIERA	<input type="checkbox"/>
				LEGNO	<input type="checkbox"/>
				ALTRO	<input checked="" type="checkbox"/>
				BUONO	<input type="checkbox"/>

MEDIOCRE	<input checked="" type="checkbox"/>	MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>	MEDIOCRE	<input checked="" type="checkbox"/>
CATTIVO	<input type="checkbox"/>	CATTIVO	<input type="checkbox"/>	CATTIVO	<input type="checkbox"/>

	BUONO	MEDIOCRE	CATTIVO
STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


**CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE**  
**BENI AMBIENTALI**  
 RIFERIMENTO SCHEDA "A" LOCALITA' **BODRON** EDIFICIO N° **1**


**DESTINAZIONE D'USO**  
 ORIGINARIA : ..... Annesso agricolo.  
 ATTUALE : ..... "

**MODALITA' D'INTERVENTO**

POSIZIONE PLANIMETRICA ORIGINALE	<input checked="" type="checkbox"/>
PICCOLI SCOSTAMENTI DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :	
RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI	<input type="checkbox"/>
RISPETTARE DISTANZE DA STRADE	<input type="checkbox"/>
ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI	<input type="checkbox"/>
RICOMPATTARE IL PERIMETRO	<input type="checkbox"/>
ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI GRONDA DEGLI EDIFICI CONTERMINI	<input checked="" type="checkbox"/>
ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI COLMO DEGLI EDIFICI CONTERMINI	<input checked="" type="checkbox"/>

**NOTE** ..... Grado di intervento 3.  
 Gli interventi dovranno attenersi alle norme di carattere generale ed alle caratteristiche edilizie previste dal P.I. per la zona E.





PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI VALEGGIO s/M	<b>CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE                  BENI AMBIENTALI</b>
---	--

<b>SCHEDA B</b>	RIFERIMENTO SCHEDA "A"	LOCALITA' <b>BODRON</b> EDIFICIO N° <b>2</b>
---------------------	---------------------------	---

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA	D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39 D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39 L.R. 24/85, art. 10	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------	---	---

NUMERO PIANI	2	SUPERFICIE MQ	50	VOLUME MC	300
--------------	---	---------------	----	-----------	-----

TIPOLOGIA	ISOLATO <input checked="" type="checkbox"/> IN CORTINA <input type="checkbox"/> A CORTE <input type="checkbox"/> A SCHIERA <input type="checkbox"/> ADIACENZA <input type="checkbox"/>
-----------	--

CONTESTO AMBIENTALE			
PARCO	<input type="checkbox"/>	CENTRO STORICO	<input type="checkbox"/>
GIARDINO	<input type="checkbox"/>	NUCLEO RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>
ORTO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>
SCOPERTO a destinazione agricola	<input type="checkbox"/>		
BROLO	<input type="checkbox"/>		

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO :	C	
INTERVENTI SUCCESSIVI		
DI MODESTA ENTITA'		.....
DI PESANTE ENTITA'		.....

**PARTICOLARI DI RILIEVO**

ARCHITETTONICO  
SCULTOREO  
PITTORICO

Nessuno.

“

“

**CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE :**

STRUTTURE VERTICALI		STRUTTURE ORIZZONTALI		COPERTURE							
LEGNO	<input type="checkbox"/>	SASSO	<input checked="" type="checkbox"/>	FERRO	<input type="checkbox"/>	C.A.	<input type="checkbox"/>	LATERIZIO	<input type="checkbox"/>	LAMIERA	<input type="checkbox"/>
COTTO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>	LATERO CEM.	<input type="checkbox"/>	LEGNO	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGNO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>
BUONO	<input type="checkbox"/>			BUONO	<input type="checkbox"/>			BUONO	<input type="checkbox"/>		
MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>			MEDIOCRE	<input checked="" type="checkbox"/>			MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>		
CATTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>			CATTIVO	<input type="checkbox"/>			CATTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		

	BUONO	MEDIOCRE	CATTIVO
STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE  
BENI AMBIENTALI**

RIFERIMENTO SCHEDA “ A “

LOCALITA’

**BODRON**

EDIFICIO N° **2**

**DESTINAZIONE D’USO**

ORIGINARIA :

Pollaio.

ATTUALE :

“

**MODALITA’ D’INTERVENTO**

POSIZIONE PLANIMETRICA ORIGINALE

PICCOLI SCOSTAMENTI DALLA SAGOMA D’ORIGINE PER :

RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI

RISPETTARE DISTANZE DA STRADE

ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI

RICOMPATTARE IL PERIMETRO

ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI GRONDA DEGLI EDIFICI CONTERMINI

ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI COLMO DEGLI EDIFICI CONTERMINI

**NOTE** Grado di intervento 3.

Gli interventi dovranno attenersi alle norme di carattere generale ed alle caratteristiche edilizie previste dal P.I. per la zona E.

RILIEVO FOTOGRAFICO 1



RILIEVO FOTOGRAFICO 2,



<b>PROVINCIA DI VERONA</b> <b>COMUNE DI VALEGGIO s/M</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE</b> <b>BENI AMBIENTALI</b>
---	---

<b>SCHEDA</b> <b>B</b>	RIFERIMENTO SCHEDA " A "	LOCALITA EDIFICIO N°	<b>BODRON</b> <b>3</b>
---------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------

<b>EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA</b>	<b>D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>L.R. 24/85, art. 10</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>NUMERO PIANI</b>	<b>1</b>	<b>SUPERFICIE MQ</b>	<b>240</b>
		<b>VOLUME MC</b>	<b>1080</b>

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ISOLATO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>IN CORTINA</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>A CORTE</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>A SCHIERA</b>	<input type="checkbox"/>

**ADIACENZA**

**CONTESTO AMBIENTALE**

PARCO

GIARDINO

ORTO

SCOPERTO a destinazione agricola

BROLO

CENTRO STORICO

NUCLEO RURALE

ALTRO

**EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO :** E

**INTERVENTI SUCCESSIVI**

DI MODESTA ENTITA' .....

DI PESANTE ENTITA' .....

**PARTICOLARI DI RILIEVO**

ARCHITETTONICO

..... Nessuno. ....

SCULTOREO

..... “ .....

PITTORICO

..... “ .....

**CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE :**

STRUTTURE VERTICALI		STRUTTURE ORIZZONTALI		COPERTURE	
LEGNO <input checked="" type="checkbox"/>	SASSO <input type="checkbox"/>	FERRO <input type="checkbox"/>	C.A. <input type="checkbox"/>	LATERIZIO <input type="checkbox"/>	LAMIERA <input checked="" type="checkbox"/>
COTTO <input type="checkbox"/>	ALTRO <input type="checkbox"/>	LATERO CEM. <input type="checkbox"/>	LEGNO <input type="checkbox"/>	LEGNO <input type="checkbox"/>	ALTRO <input type="checkbox"/>
BUONO <input type="checkbox"/>		BUONO <input type="checkbox"/>		BUONO <input type="checkbox"/>	
MEDIOCRE <input checked="" type="checkbox"/>		MEDIOCRE <input type="checkbox"/>		MEDIOCRE <input checked="" type="checkbox"/>	
CATTIVO <input type="checkbox"/>		CATTIVO <input type="checkbox"/>		CATTIVO <input type="checkbox"/>	

	BUONO	MEDIOCRE	CATTIVO
STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE**

**BENI AMBIENTALI**

RIFERIMENTO SCHEDA “ A “

LOCALITA' **BODRON**

EDIFICIO N° **3**

**DESTINAZIONE D'USO**

ORIGINARIA : ..... Tettoia Ricovero attrezzi. ....

ATTUALE : ..... “ .....

**MODALITA' D'INTERVENTO**

POSIZIONE PLANIMETRICA ORIGINALE

PICCOLI SCOSTAMENTI DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :

RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI

RISPETTARE DISTANZE DA STRADE

ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI

RICOMPATTARE IL PERIMETRO

ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI GRONDA DEGLI EDIFICI CONTERMINI

ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI COLMO DEGLI EDIFICI CONTERMINI

**NOTE** Grado di intervento 4.

Gli interventi dovranno attenersi alle norme di carattere generale ed alle caratteristiche edilizie previste dal P.I. per la zona E.

RILIEVO FOTOGRAFICO 1



RILIEVO FOTOGRAFICO 2



PROVINCIA DI VERONA  
COMUNE DI VALEGGIO s/M

CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE  
BENI AMBIENTALI

**SCHEDA**  
**B**

RIFERIMENTO  
SCHEDA "A"

LOCALITA  
EDIFICIO N°

**BODRON**  
**4**

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39  
D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39  
L.R. 24/85, art. 10


NUMERO PIANI	2	SUPERFICIE MQ	50,74
		VOLUME MC	143,08

TIPOLOGIA

ISOLATO  
IN CORTINA

A CORTE  
A SCHIERA  
ADIACENZA

**CONTESTO AMBIENTALE**

PARCO

CENTRO STORICO

GIARDINO

ORTO

NUCLEO RURALE

SCOPERTO a destinazione agricola

BROLO

ALTRO

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO : E

INTERVENTI SUCCESSIVI

DI MODESTA ENTITA' .....

DI PESANTE ENTITA' .....

**PARTICOLARI DI RILIEVO**

ARCHITETTONICO

Nessuno. ....

SCULTOREO

“ .....

PITTORICO

“ .....

**CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE :**

STRUTTURE VERTICALI		STRUTTURE ORIZZONTALI		COPERTURE							
LEGNO	<input type="checkbox"/>	SASSO	<input type="checkbox"/>	FERRO	<input type="checkbox"/>	C.A.	<input type="checkbox"/>	LATERIZIO	<input type="checkbox"/>	LAMIERA	<input type="checkbox"/>
COTTO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>	LATERO CEM.	<input type="checkbox"/>	LEGNO	<input type="checkbox"/>	LEGNO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>
BUONO	<input checked="" type="checkbox"/>			BUONO	<input checked="" type="checkbox"/>			BUONO	<input checked="" type="checkbox"/>		
MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>			MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>			MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>		
CATTIVO	<input type="checkbox"/>			CATTIVO	<input type="checkbox"/>			CATTIVO	<input type="checkbox"/>		

	BUONO	MEDIOCRE	CATTIVO
STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE**

**BENI AMBIENTALI**

RIFERIMENTO SCHEDA “ A “

LOCALITA' **BODRON**

EDIFICIO N° **4**

**DESTINAZIONE D'USO**

ORIGINARIA :

Tettoia Ricovero attrezzi. ....

ATTUALE :

Garage e Ripostiglio .....

**MODALITA' D'INTERVENTO**

POSIZIONE PLANIMETRICA ORIGINALE

PICCOLI SCOSTAMENTI DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :

RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI

RISPETTARE DISTANZE DA STRADE

ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI

RICOMPATTARE IL PERIMETRO

ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI GRONDA DEGLI EDIFICI CONTERMINI

ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI COLMO DEGLI EDIFICI CONTERMINI

**NOTE** Grado di intervento 3.

Gli interventi dovranno attenersi alle norme di carattere generale ed alle caratteristiche edilizie previste dal P.I. per la zona E.

RILIEVO FOTOGRAFICO 1



RILIEVO FOTOGRAFICO 2



**INQUADRAMENTO**


**PROVINCIA DI VERONA**

**TERRITORIALE**

**COMUNE DI VALEGGIO s/M**

**LOCALITÀ BONFAINI**

Cartografia non in scala



EDIFICIO N°	MAPPALE N°
34	970
40	405
41	405

PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI VALEGGIO s/M	CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	
<b>SCHEDA</b>	LOCALITÀ	<b>BONFAINI</b>
<b>A</b>	EDIFICIO N°	<b>34 40 41</b>

A: PRIMA DEL 1800	D: DAL 1946 AL 1961
B: DAL 1801 AL 1900	E: DAL 1962 AL 1971
C: DAL 1901 AL 1945	F: DOPO IL 1971

### UTILIZZAZIONE E DATAZIONE

UTILIZZATO	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
NON UTILIZZATO							
IN COSTRUZIONE							
CLASSE DI ETÁ	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>				

### TIPOLOGIA

ANTICA							
UNIFAMILIARE							
BIFAMILIARE							
A BLOCCO							
A CORTE							
A TORRE							
A SCHIERA							
IN LINEA							
IN CORTINA							
CAPANNONE							
ADIACENZA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
ISOLATO							

### DESTINAZIONE D'USO

RESIDENZA							
RESIDENZA connessa al primario							
RESIDENZA connessa al secondario							
RESIDENZA connessa al terziario							
RESIDENZA connessa al turismo							
DEPOSITO							
ANNESSO AGRICOLO	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
ARTIGIANATO PRODUTTIVO							
ARTIGIANATO DI SERVIZIO							
INDUSTRIA							
NEGOZIO AL MINUTO							
NEGOZIO ALL'INGROSSO							
MAGAZZINO COMMERCIALE							

**BANCA – ASSICURAZIONE**  
**ALBERGO**  
**ESERCIZIO PUBBLICO**  
**UFFICIO PRIVATO**  
**UFFICIO PUBBLICO**  
**SERVIZIO PUBBLICO**  
**ALTRO**

		fieni le				

<b>SCHEDA</b> <b>A</b>	<b>34 40 41</b>
---------------------------	-----------------

**FAMIGLIE E ABITAZIONI**  
**ALLOGGI OCCUPATI**  
**ALLOGGI NON OCCUPATI**  
**ALLOGGI OCCUPATI saltuariamente**  
**STANZE**  
**FAMIGLIE RESIDENTI**  
**RESIDENTI**


**CONDIZIONI FISICHE**  
**BUONE**  
**MEDIOCRI**  
**CATTIVE**  
**PESSIME**

	○					
○		○				

**QUALITÀ STORICO AMBIENTALI**  
**EDIF. DI INTERESSE storico artistico**  
**EDIF. DOTATO di valore architettonico**  
**EDIF. DOTATO di valore ambientale**  
**PRESENZA DI SUPERFETAZIONI**  
**IN CONTRASTO CON L'AMBIENTE**


**CARATTERI DIMENSIONALI**  
**PIANI**  
**SUPERFICIE COPERTA MQ**  
**VOLUME MC**

1	2	2				
31,83	43,99	50,08				
100,19	329,93	375,60				

PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI VALEGGIO s/M	CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI
---	---

<b>SCHEDA</b> <b>B</b>	RIFERIMENTO SCHEDA "A"	LOCALITA' EDIFICIO N°	<b>BONFAINI</b> <b>34</b>
---------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA	D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39	<input type="checkbox"/>
	D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39	<input type="checkbox"/>
	L.R. 80	<input checked="" type="checkbox"/>

NUMERO PIANI	1	SUPERFICIE MQ	31,83
		VOLUME MC	100,19

TIPOLOGIA	ISOLATO	<input type="checkbox"/>
	IN CORTINA	<input type="checkbox"/>
	A CORTE	<input type="checkbox"/>
	A SCHIERA	<input type="checkbox"/>
	ADIACENZA	<input checked="" type="checkbox"/>

CONTESTO AMBIENTALE			
PARCO	<input type="checkbox"/>	CENTRO STORICO	<input type="checkbox"/>
GIARDINO	<input type="checkbox"/>		
ORTO	<input type="checkbox"/>	NUCLEO RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>
SCOPERTO a destinazione agricola	<input checked="" type="checkbox"/>		
BROLO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO :	E
INTERVENTI SUCCESSIVI	
DI MODESTA ENTITÀ	.....
DI PESANTE ENTITÀ	.....

PARTICOLARI DI RILIEVO	
ARCHITETTONICO	Nessuno.
SCULTOREO	“.....”
PITTORICO	“.....”

**CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE****BENI AMBIENTALI**

RIFERIMENTO SCHEDA " A "

LOCALITÀ

**BONFAINI**

EDIFICIO N°

**34****CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE :**

STRUTTURE VERTICALI		STRUTTURE ORIZZONTALI		COPERTURE	
LEGNO <input type="checkbox"/>	SASSO <input type="checkbox"/>	FERRO <input type="checkbox"/>	C.A. <input type="checkbox"/>	LATERIZIO <input type="checkbox"/>	LAMIERA <input type="checkbox"/>
COTTO <input type="checkbox"/>	ALTRO <input checked="" type="checkbox"/>	LATERO CEM. <input checked="" type="checkbox"/>	LEGNO <input type="checkbox"/>	LEGNO <input type="checkbox"/>	ALTRO <input type="checkbox"/>
BUONO <input type="checkbox"/>		BUONO <input checked="" type="checkbox"/>		BUONO <input type="checkbox"/>	
MEDIOCRE <input type="checkbox"/>		MEDIOCRE <input type="checkbox"/>		MEDIOCRE <input type="checkbox"/>	
CATTIVO <input checked="" type="checkbox"/>		CATTIVO <input type="checkbox"/>		CATTIVO <input type="checkbox"/>	

	BUONO	MEDIOCRE	CATTIVO
STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**DESTINAZIONE D'USO**

ORIGINARIA :

centrale termica

ATTUALE :

“

**MODALITÀ D'INTERVENTO**POSIZIONE PLANIMETRICA ORIGINALE 

PICCOLI SCOSTAMENTI DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :

RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI RISPETTARE DISTANZE DA STRADE ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI RICOMPATTARE IL PERIMETRO ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI GRONDA DEGLI EDIFICI CONTERMINI ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI COLMO DEGLI EDIFICI CONTERMINI **NOTE** Grado di intervento 3.

Gli interventi dovranno attenersi alle norme di carattere generale ed alle caratteristiche edilizie previste dal P.I. per la zona E.

## RILIEVO FOTOGRAFICO 1



PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI VALEGGIO s/M	CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI
---	---

<b>SCHEDA</b> <b>B</b>	RIFERIMENTO SCHEDA " A "	LOCALITA' EDIFICIO N°	<b>BONFAINI</b> <b>40</b>
---------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA	D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39	<input type="checkbox"/>
	D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39	<input type="checkbox"/>
	L.R. 80	<input checked="" type="checkbox"/>

NUMERO PIANI	2	SUPERFICIE MQ	43,99
		VOLUME MC	329,93

TIPOLOGIA	ISOLATO	<input type="checkbox"/>
	IN CORTINA	<input type="checkbox"/>
	A CORTE	<input type="checkbox"/>
	A SCHIERA	<input type="checkbox"/>
	ADIACENZA	<input checked="" type="checkbox"/>

CONTESTO AMBIENTALE	PARCO	<input type="checkbox"/>	CENTRO STORICO	<input type="checkbox"/>
	GIARDINO	<input type="checkbox"/>		
	ORTO	<input type="checkbox"/>	NUCLEO RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>
	SCOPERTO a destinazione agricola	<input checked="" type="checkbox"/>		
	BROLO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO :	B
INTERVENTI SUCCESSIVI	
DI MODESTA ENTITÀ	.....
DI PESANTE ENTITÀ	.....

PARTICOLARI DI RILIEVO	
ARCHITETTONICO	Nessuno. ....
SCULTOREO	" ..... .....
PITTORICO	" ..... .....

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE :					
STRUTTURE VERTICALI		STRUTTURE ORIZZONTALI		COPERTURE	
LEGNO	<input type="checkbox"/>	SASSO	<input type="checkbox"/>	FERRO	<input type="checkbox"/>
COTTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTR0	<input type="checkbox"/>	C.A.	<input type="checkbox"/>
BUONO	<input checked="" type="checkbox"/>			LATERIZIO	<input checked="" type="checkbox"/>
MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>			LAMIERA	<input type="checkbox"/>
CATTIVO	<input type="checkbox"/>			LEGNO	<input type="checkbox"/>
				ALTR0	<input type="checkbox"/>
				BUONO	<input checked="" type="checkbox"/>
				MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>
				CATTIVO	<input type="checkbox"/>

**CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE  
BENI AMBIENTALI**

RIFERIMENTO SCHEDA " A "

LOCALITÀ

**BONFAINI**

EDIFICIO N° **40**

	BUONO	MEDIOCRE	CATTIVO
STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**DESTINAZIONE D'USO**

ORIGINARIA :

STALLA-FIENILE

ATTUALE :

"

**MODALITÀ D'INTERVENTO**

POSIZIONE PLANIMETRICA ORIGINALE

PICCOLI SCOSTAMENTI DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :

RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI

RISPETTARE DISTANZE DA STRADE

ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI

RICOMPATTARE IL PERIMETRO

ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI GRONDA DEGLI EDIFICI CONTERMINI

ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI COLMO DEGLI EDIFICI CONTERMINI

**NOTE** Grado di intervento 3.

Gli interventi dovranno attenersi alle norme di carattere generale ed alle caratteristiche edilizie previste dal

P.I. per la zona E.

RILIEVO FOTOGRAFICO 1



<b>PROVINCIA DI VERONA</b> <b>COMUNE DI VALEGGIO s/M</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE</b> <b>BENI AMBIENTALI</b>
---	---

<b>SCHEDA</b>  <b>B</b>	<b>RIFERIMENTO</b> SCHEDA "A"	<b>LOCALITÀ</b> <b>EDIFICIO N°</b>	<b>BONFAINI</b> <b>41</b>
-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

<b>EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA</b>	<b>D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>L.R. 80</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>NUMERO PIANI</b> <b>2</b>	<b>SUPERFICIE MQ</b> <b>50,08</b> <b>VOLUME</b> <b>MC</b> <b>375,60</b>
------------------------------	--

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ISOLATO</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>IN CORTINA</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>A CORTE</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>A SCHIERA</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>ADIACENZA</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>CONTESTO AMBIENTALE</b>	<b>PARCO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>CENTRO STORICO</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>GIARDINO</b>	<input type="checkbox"/>		
	<b>ORTO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NUCLEO RURALE</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>SCOPERTO a destinazione agricola</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<b>BROLO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>ALTRO</b>	<input type="checkbox"/>

<b>EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO :</b> <b>B</b>
<b>INTERVENTI SUCCESSIVI</b> <b>DI MODESTA ENTITÀ</b> ..... <b>DI PESANTE ENTITÀ</b> .....

<b>PARTICOLARI DI RILIEVO</b>
<b>ARCHITETTONICO</b> Nessuno. .... <b>SCULTOREO</b> " ..... <b>PITTORICO</b> " .....

<b>CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE :</b>											
<b>STRUTTURE VERTICALI</b>				<b>STRUTTURE ORIZZONTALI</b>				<b>COPERTURE</b>			
<b>LEGNO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>SASSO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>FERRO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>C.A.</b>	<input type="checkbox"/>	<b>LATERIZIO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>LAMIERA</b>	<input type="checkbox"/>
<b>COTTO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>ALTRO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>LATERO CEM.</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>LEGNO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>LEGNO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>ALTRO</b>	<input type="checkbox"/>
<b>BUONO</b>	<input type="checkbox"/>			<b>BUONO</b>	<input type="checkbox"/>			<b>BUONO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>MEDIOCRE</b>	<input checked="" type="checkbox"/>			<b>MEDIOCRE</b>	<input checked="" type="checkbox"/>			<b>MEDIOCRE</b>	<input type="checkbox"/>		
<b>CATTIVO</b>	<input type="checkbox"/>			<b>CATTIVO</b>	<input type="checkbox"/>			<b>CATTIVO</b>	<input type="checkbox"/>		

**CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE  
BENI AMBIENTALI**

RIFERIMENTO SCHEDA " A "

LOCALITÀ

**GALLINELLE**

EDIFICIO N° **3**

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

BUONO

MEDIOCRE

CATTIVO

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

**DESTINAZIONE D'USO**

ORIGINARIA :

FIENILE

ATTUALE :

"

**MODALITÀ D'INTERVENTO**

POSIZIONE PLANIMETRICA ORIGINALE

PICCOLI SCOSTAMENTI DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :

RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI

RISPETTARE DISTANZE DA STRADE

ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI

RICOMPATTARE IL PERIMETRO

ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI GRONDA DEGLI EDIFICI CONTERMINI

ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI COLMO DEGLI EDIFICI CONTERMINI

**NOTE** Grado di intervento 3.

Gli interventi dovranno attenersi alle norme di carattere generale ed alle caratteristiche edilizie previste dal

P.I. per la zona E.

RILIEVO FOTOGRAFICO 1





**INQUADRAMENTO**

**PROVINCIA DI**

**VERONA**


**TERRITORIALE**

**COMUNE DI**

**VALEGGIO s/M**

**LOCALITÀ MAIELLA MONTI**

Cartografia non in scala



EDIFICIO N°	MAPPALE N°
29	520
30	520

PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI VALEGGIO s/M	CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	
<b>SCHEDA</b> <b>A</b>	LOCALITÀ <b>MAIELLA MONTI</b>	
	EDIFICIO N° <b>29 30</b>	

A: PRIMA DEL 1800	D: DAL 1946 AL 1961
B: DAL 1801 AL 1900	E: DAL 1962 AL 1971
C: DAL 1901 AL 1945	F: DOPO IL 1971

### UTILIZZAZIONE E DATAZIONE

UTILIZZATO	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>					
NON UTILIZZATO							
IN COSTRUZIONE							
CLASSE DI ETÁ	<b>F</b>	<b>C</b>					

### TIPOLOGIA

ANTICA							
UNIFAMILIARE							
BIFAMILIARE							
A BLOCCO							
A CORTE							
A TORRE							
A SCHIERA							
IN LINEA	<input checked="" type="radio"/>						
IN CORTINA							
CAPANNONE							
ADIACENZA							
ISOLATO		<input checked="" type="radio"/>					

### DESTINAZIONE D'USO

RESIDENZA							
RESIDENZA connessa al primario							
RESIDENZA connessa al secondario							
RESIDENZA connessa al terziario							
RESIDENZA connessa al turismo							
DEPOSITO							
ANNESSO AGRICOLO	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>					
ARTIGIANATO PRODUTTIVO							
ARTIGIANATO DI SERVIZIO							
INDUSTRIA							
NEGOZIO AL MINUTO							
NEGOZIO ALL'INGROSSO							
MAGAZZINO COMMERCIALE							

**BANCA – ASSICURAZIONE**  
**ALBERGO**  
**ESERCIZIO PUBBLICO**  
**UFFICIO PRIVATO**  
**UFFICIO PUBBLICO**  
**SERVIZIO PUBBLICO**  
**ALTRO**


**SCHEDA**  
**A**

**29 30**

**FAMIGLIE E ABITAZIONI**

**ALLOGGI OCCUPATI**  
**ALLOGGI NON OCCUPATI**  
**ALLOGGI OCCUPATI saltuariamente**  
**STANZE**  
**FAMIGLIE RESIDENTI**  
**RESIDENTI**


**CONDIZIONI FISICHE**

**BUONE**  
**MEDIOCRI**  
**CATTIVE**  
**PESSIME**

○						
	○					

**QUALITÀ STORICO AMBIENTALI**

**EDIF. DI INTERESSE storico artistico**  
**EDIF. DOTATO di valore architettonico**  
**EDIF. DOTATO di valore ambientale**  
**PRESENZA DI SUPERFETAZIONI**  
**IN CONTRASTO CON L'AMBIENTE**

○	○					

**CARATTERI DIMENSIONALI**

**PIANI**  
**SUPERFICIE COPERTA MQ**  
**VOLUME MC**

1	2	2				
232,5	19,04					
930	57					

<b>PROVINCIA DI VERONA</b> <b>COMUNE DI VALEGGIO s/M</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE</b> <b>BENI AMBIENTALI</b>
---	---

<b>SCHEDA</b>  <b>B</b>	<b>RIFERIMENTO</b> SCHEDA "A"	<b>LOCALITA</b> <b>EDIFICIO N°</b>	<b>BONFAINI</b> <b>29</b>
-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

<b>EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA</b>	<b>D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>L.R. 80</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>NUMERO PIANI</b>	<b>1</b>	<b>SUPERFICIE MQ</b>	<b>232,5</b>
		<b>VOLUME MC</b>	<b>930</b>

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ISOLATO</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>IN CORTINA</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>A CORTE</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>A SCHIERA</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>ADIACENZA</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>CONTESTO AMBIENTALE</b>	<b>PARCO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>CENTRO STORICO</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>GIARDINO</b>	<input type="checkbox"/>		
	<b>ORTO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NUCLEO RURALE</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>SCOPERTO a destinazione agricola</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<b>BROLO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>ALTRO</b>	<input type="checkbox"/>

<b>EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO :</b>	<b>F</b>
<b>INTERVENTI SUCCESSIVI</b>	
<b>DI MODESTA ENTITÀ</b>	.....
<b>DI PESANTE ENTITÀ</b>	.....

<b>PARTICOLARI DI RILIEVO</b>	
<b>ARCHITETTONICO</b>	Nessuno.
<b>SCULTOREO</b>	"
<b>PITTORICO</b>	"

**CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE  
BENI AMBIENTALI**

RIFERIMENTO SCHEDA " A "

LOCALITÀ

**BONFAINI**

EDIFICIO N°

**34****CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE :**

STRUTTURE VERTICALI		STRUTTURE ORIZZONTALI		COPERTURE							
LEGNO	<input type="checkbox"/>	SASSO	<input type="checkbox"/>	FERRO	<input type="checkbox"/>	C.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	LATERIZIO	<input checked="" type="checkbox"/>	LAMIERA	<input type="checkbox"/>
COTTO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input checked="" type="checkbox"/>	LATERO CEM.	<input type="checkbox"/>	LEGNO	<input type="checkbox"/>	LEGNO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>
BUONO	<input type="checkbox"/>			BUONO	<input type="checkbox"/>			BUONO	<input type="checkbox"/>		
MEDIOCRE	<input checked="" type="checkbox"/>			MEDIOCRE	<input checked="" type="checkbox"/>			MEDIOCRE	<input checked="" type="checkbox"/>		
CATTIVO	<input type="checkbox"/>			CATTIVO	<input type="checkbox"/>			CATTIVO	<input type="checkbox"/>		

	BUONO	MEDIOCRE	CATTIVO
STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**DESTINAZIONE D'USO**

ORIGINARIA :

stalla

ATTUALE :

"

**MODALITÀ D'INTERVENTO**

POSIZIONE PLANIMETRICA ORIGINALE

PICCOLI SCOSTAMENTI DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :

RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI

RISPETTARE DISTANZE DA STRADE

ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI

RICOMPATTARE IL PERIMETRO

ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI GRONDA DEGLI EDIFICI CONTERMINI

ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI COLMO DEGLI EDIFICI CONTERMINI

**NOTE** Grado di intervento 3.

Gli interventi dovranno attenersi alle norme di carattere generale ed alle caratteristiche edilizie previste dal P.I. per la zona E.

RILIEVO FOTOGRAFICO 1



RILIEVO FOTOGRAFICO 2



PROVINCIA DI VERONA	CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI
COMUNE DI VALEGGIO s/M	

<b>SCHEDA</b> <b>B</b>	RIFERIMENTO SCHEDA "A"	LOCALITA' EDIFICIO N°	<b>BONFAINI</b> <b>30</b>
---------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA	D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39	<input type="checkbox"/>
	D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39	<input type="checkbox"/>
	L.R. 80	<input checked="" type="checkbox"/>

NUMERO PIANI	2	SUPERFICIE MQ	19,04
		VOLUME MC	57

TIPOLOGIA	ISOLATO	<input checked="" type="checkbox"/>
	IN CORTINA	<input type="checkbox"/>
	A CORTE	<input type="checkbox"/>
	A SCHIERA	<input type="checkbox"/>
	ADIACENZA	<input type="checkbox"/>

CONTESTO AMBIENTALE			
PARCO	<input type="checkbox"/>	CENTRO STORICO	<input type="checkbox"/>
GIARDINO	<input type="checkbox"/>		
ORTO	<input type="checkbox"/>	NUCLEO RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>
SCOPERTO a destinazione agricola	<input checked="" type="checkbox"/>		
BROLO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO :	C
INTERVENTI SUCCESSIVI	
DI MODESTA ENTITÀ	.....
DI PESANTE ENTITÀ	.....

PARTICOLARI DI RILIEVO	
ARCHITETTONICO	Nessuno. ....
SCULTOREO	" .....
PITTORICO	" .....

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE :											
STRUTTURE VERTICALI				STRUTTURE ORIZZONTALI				COPERTURE			
LEGNO	<input type="checkbox"/>	SASSO	<input checked="" type="checkbox"/>	FERRO	<input type="checkbox"/>	C.A.	<input type="checkbox"/>	LATERIZIO	<input checked="" type="checkbox"/>	LAMIERA	<input type="checkbox"/>
COTTO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>	LATERO CEM.	<input type="checkbox"/>	LEGNO	<input type="checkbox"/>	LEGNO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>
BUONO	<input type="checkbox"/>			BUONO	<input type="checkbox"/>			BUONO	<input type="checkbox"/>		
MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>			MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>			MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>		
CATTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>			CATTIVO	<input type="checkbox"/>			CATTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		

**CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE  
BENI AMBIENTALI**

RIFERIMENTO SCHEDA "A"

LOCALITÀ

**MAIELLA MONTI**

EDIFICIO N°

**30**

	BUONO	MEDIOCRE	CATTIVO
STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**DESTINAZIONE D'USO**

ORIGINARIA :

ANNESSE AGRICOLO

ATTUALE :

"

**MODALITÀ D'INTERVENTO**

POSIZIONE PLANIMETRICA ORIGINALE

PICCOLI SCOSTAMENTI DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :

RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI

RISPETTARE DISTANZE DA STRADE

ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI

RICOMPATTARE IL PERIMETRO

ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI GRONDA DEGLI EDIFICI CONTERMINI

ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI COLMO DEGLI EDIFICI CONTERMINI

**NOTE** Grado di intervento 3.

Gli interventi dovranno attenersi alle norme di carattere generale ed alle caratteristiche edilizie previste dal P.I. per la zona E.

RILIEVO FOTOGRAFICO 1



**SCHEDA**

LOCALITÀ **MONTE SALIONZE**




**CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

**CINQUADRAMENTO  
TERRITORIALE**


**PROVINCIA DI VERONA  
COMUNE DI VALEGGIO s/M**

**LOCALITÀ MONTE SALIONZE**

Cartografia non in scala




EDIF. N°	MAPPALE N°	EDIF. N°	MAPPALE N°
1	130	14	65
2	130	15	208
3	129	16	146
4	152	17	154
5	57	18	154
6	57	19	119
7	61	20	145
8	131	21	117
9	132	22	153
10	54	23	153
11	54	24	117
12	54	25	153
13	54		



1 N° Edificio

1 Grado di protezione



<b>PROVINCIA DI VERONA</b> <b>COMUNE DI VALEGGIO s/M</b>	<b>CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE</b>
<b>SCHEDA</b>  <b>A</b>	<b>LOCALITÀ MONTE SALIONZE</b>  <b>EDIFICIO N°</b> <b>1   2   3   4   5   6   7</b>

A: PRIMA DEL 1800	D: DAL 1946 AL 1961
B: DAL 1801 AL 1900	E: DAL 1962 AL 1971
C: DAL 1901 AL 1945	F: DOPO IL 1971

**UTILIZZAZIONE E DATAZIONE**

UTILIZZATO							
NON UTILIZZATO							
IN COSTRUZIONE							
CLASSE DI ETÁ	C	C	C	C	C	B	B

**TIPOLOGIA**

ANTICA						
UNIFAMILIARE						
BIFAMILIARE						
A BLOCCO						
A CORTE						
A TORRE						
A SCHIERA						
IN LINEA						
IN CORTINA						
CAPANNONE						
ADIACENZA	○	○	○	○	○	○
ISOLATO				○		

**DESTINAZIONE D'USO**

RESIDENZA						○
RESIDENZA connessa al primario						
RESIDENZA connessa al secondario						
RESIDENZA connessa al terziario						
RESIDENZA connessa al turismo						
DEPOSITO	○	○	○	○	○	
ANNESSO AGRICOLO						
ARTIGIANATO PRODUTTIVO						
ARTIGIANATO DI SERVIZIO						
INDUSTRIA						
NEGOZIO AL MINUTO						
NEGOZIO ALL'INGROSSO						
MAGAZZINO COMMERCIALE						
BANCA – ASSICURAZIONE						
ALBERGO						
ESERCIZIO PUBBLICO						
UFFICIO PRIVATO						
UFFICIO PUBBLICO						



SERVIZIO PUBBLICO							
ALTRO							

<b>SCHEDA</b> <b>A</b>	LOCALITÀ	<b>MONTE SALIONZE</b>					
	EDIFICIO N°	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

### FAMIGLIE E ABITAZIONI

ALLOGGI OCCUPATI							<input checked="" type="radio"/>
ALLOGGI NON OCCUPATI							
ALLOGGI OCCUPATI saltuariamente							
STANZE							9
FAMIGLIE RESIDENTI							2
RESIDENTI							5

### CONDIZIONI FISICHE

BUONE							
MEDIOCRI	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				<input checked="" type="radio"/>
CATTIVE				<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
PESSIME							

### QUALITÀ STORICO AMBIENTALI

EDIF. DI INTERESSE storico artistico							
EDIF. DOTATO di valore architettonico							
EDIF. DOTATO di valore ambientale							
PRESENZA DI SUPERFETAZIONI							
IN CONTRASTO CON L'AMBIENTE							

### CARATTERI DIMENSIONALI

PIANI							1	1	1	2	1	1	2+
SUPERFICE COPERTA	MQ						11	38	20	37	11	32	173
VOLUME	MC						28	109	67	182	19	73	1181



ESERCIZIO PUBBLICO							
UFFICIO PRIVATO							
UFFICIO PUBBLICO							
SERVIZIO PUBBLICO							
ALTRO							



<b>SCHEDA</b>	<b>LOCALITÀ</b>	<b>MONTE SALIONZE</b>						
<b>A</b>	<b>EDIFICIO N°</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

**FAMIGLIE E ABITAZIONI**

ALLOGGI OCCUPATI	○			○		○	
ALLOGGI NON OCCUPATI		○			○		
ALLOGGI OCCUPATI saltuariamente							
STANZE	6	2		8		6	
FAMIGLIE RESIDENTI	2			1		1	
RESIDENTI	5			6		3	

**CONDIZIONI FISICHE**

BUONE				○			
MEDIOCRI	○	○			○	○	○
CATTIVE			○				
PESSIME							

**QUALITÀ STORICO AMBIENTALI**

EDIF. DI INTERESSE storico artistico							
EDIF. DOTATO di valore architettonico							
EDIF. DOTATO di valore ambientale							
PRESENZA DI SUPERFETAZIONI							
IN CONTRASTO CON L'AMBIENTE							

**CARATTERI DIMENSIONALI**

PIANI	2+	2+	2	2+	2+	2+	1
SUPERFICE COPERTA	200	79	33	111	105	116	8
VOLUME	353	555	177	888	831	918	18
	MQ			MC			



<b>BANCA – ASSICURAZIONE</b> <b>ALBERGO</b> <b>ESERCIZIO PUBBLICO</b> <b>UFFICIO PRIVATO</b> <b>UFFICIO PUBBLICO</b> <b>SERVIZIO PUBBLICO</b> <b>ALTRO</b>							

<b>SCHEDA</b>  <b>A</b>	LOCALITÀ	<b>MONTE SALIONZE</b>					
	EDIFICIO N°	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>

### FAMIGLIE E ABITAZIONI

<b>ALLOGGI OCCUPATI</b> <b>ALLOGGI NON OCCUPATI</b> <b>ALLOGGI OCCUPATI saltuariamente</b> <b>STANZE</b> <b>FAMIGLIE RESIDENTI</b> <b>RESIDENTI</b>							

### CONDIZIONI FISICHE

<b>BUONE</b> <b>MEDIOCRI</b> <b>CATTIVE</b> <b>PESSIME</b>							
	○	○	○				
				○	○	○	○

### QUALITÀ STORICO AMBIENTALI

<b>EDIF. DI INTERESSE storico artistico</b> <b>EDIF. DOTATO di valore architettonico</b> <b>EDIF. DOTATO di valore ambientale</b> <b>PRESENZA DI SUPERFETAZIONI</b> <b>IN CONTRASTO CON L'AMBIENTE</b>							

### CARATTERI DIMENSIONALI

<b>PIANI</b> <b>SUPERFICE COPERTA</b> <b>MQ</b> <b>VOLUME</b> <b>MC</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>160</b>	<b>13</b>	<b>99</b>	<b>71</b>	<b>37</b>
	<b>29</b>	<b>69</b>	<b>1070</b>	<b>45</b>	<b>356</b>	<b>208</b>	<b>112</b>

<b>PROVINCIA DI VERONA</b> <b>COMUNE DI VALEGGIO s/M</b>	<b>CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE</b>
<b>SCHEDA</b> <b>A</b>	<b>LOCALITÀ MONTE SALIONZE</b> <b>EDIFICIO N° 22 23 24 25</b>

<b>A: PRIMA DEL 1800</b>	<b>D: DAL 1946 AL 1961</b>
<b>B: DAL 1801 AL 1900</b>	<b>E: DAL 1962 AL 1971</b>
<b>C: DAL 1901 AL 1945</b>	<b>F: DOPO IL 1971</b>

**UTILIZZAZIONE E DATAZIONE**

UTILIZZATO  
NON UTILIZZATO  
IN COSTRUZIONE  
CLASSE DI ETÁ

0	0		0			
		0				
C	C	C	C			

**TIPOLOGIA**

ANTICA  
UNIFAMILIARE  
BIFAMILIARE  
A BLOCCO  
A CORTE  
A TORRE  
A SCHIERA  
IN LINEA  
IN CORTINA  
CAPANNONE  
ADIACENZA  
ISOLATO

		0				
0	0		0			

**DESTINAZIONE D'USO**

RESIDENZA  
RESIDENZA connessa al primario  
RESIDENZA connessa al secondario  
RESIDENZA connessa al terziario  
RESIDENZA connessa al turismo  
DEPOSITO  
ANNESSE AGRICOLO  
ARTIGIANATO PRODUTTIVO  
ARTIGIANATO DI SERVIZIO  
INDUSTRIA  
NEGOZIO AL MINUTO  
NEGOZIO ALL'INGROSSO  
MAGAZZINO COMMERCIALE  
BANCA – ASSICURAZIONE  
ALBERGO  
ESERCIZIO PUBBLICO  
UFFICIO PRIVATO  
UFFICIO PUBBLICO

0	0	0	0			



SERVIZIO PUBBLICO  
ALTRO


**SCHEDA**  
**A**

LOCALITÀ  
EDIFICIO N°

**MONTE SALIONZE**

**22 23 24 25**

**FAMIGLIE E ABITAZIONI**

ALLOGGI OCCUPATI  
ALLOGGI NON OCCUPATI  
ALLOGGI OCCUPATI saltuariamente  
STANZE  
FAMIGLIE RESIDENTI  
RESIDENTI


**CONDIZIONI FISICHE**

BUONE  
MEDIOCRI  
CATTIVE  
PESSIME

0	0	0	0			

**QUALITÀ STORICO AMBIENTALI**

EDIF. DI INTERESSE storico artistico  
EDIF. DOTATO di valore architettonico  
EDIF. DOTATO di valore ambientale  
PRESENZA DI SUPERFETAZIONI  
IN CONTRASTO CON L'AMBIENTE


**CARATTERI DIMENSIONALI**

PIANI  
SUPERFICE COPERTA MQ  
VOLUME MC

1	1	2	1			
5	15	29	10			
8	30	156	21			




MAPPE CATASTALI

SCALA 1:2000


LOCALITÀ

**MONTE SALIONZE**

AUSTRIACA



MODERNA



PROVINCIA DI VERONA  
COMUNE DI VALEGGIO s/M

CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE  
BENI AMBIENTALI

**SCHEDA**  
**B**

RIFERIMENTO  
SCHEDA "A"

LOCALITA'  
EDIFICIO N°

**MONTE SALIONZE**  
**1**

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39   
D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39   
L.R. 24/85, art. 10

NUMERO PIANI 1 SUPERFICIE MQ 11  
VOLUME MC 28

**TIPOLOGIA**

ISOLATO   
IN CORTINA   
A CORTE   
A SCHIERA   
ADIACENZA

**CONTESTO AMBIENTALE**

PARCO  CENTRO STORICO   
GIARDINO   
ORTO  NUCLEO RURALE   
SCOPERTO a destinazione agricola   
BROLO  ALTRO

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO : C  
INTERVENTI SUCCESSIVI  
DI MODESTA ENTITÀ .....  
DI PESANTE ENTITÀ .....  
.....Strutture verticali, orizzontali e coperture.....

**PARTICOLARI DI RILIEVO**

ARCHITETTONICO Nessuno.....  
SCULTOREO ".....  
PITTORICO ".....

**CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE :**

STRUTTURE VERTICALI		STRUTTURE ORIZZONTALI		COPERTURE	
LEGNO <input type="checkbox"/>	SASSO <input type="checkbox"/>	FERRO <input type="checkbox"/>	C.A. <input type="checkbox"/>	LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/>	LAMIERA <input type="checkbox"/>
COTTO <input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO <input type="checkbox"/>	LATERO CEM. <input type="checkbox"/>	LEGNO <input type="checkbox"/>	LEGNO <input type="checkbox"/>	ALTRO <input type="checkbox"/>
BUONO <input type="checkbox"/>		BUONO <input type="checkbox"/>		BUONO <input type="checkbox"/>	
MEDIOCRE <input checked="" type="checkbox"/>		MEDIOCRE <input type="checkbox"/>		MEDIOCRE <input checked="" type="checkbox"/>	
CATTIVO <input type="checkbox"/>		CATTIVO <input type="checkbox"/>		CATTIVO <input type="checkbox"/>	

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE  BUONO  MEDIOCRE  CATTIVO  
STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO  BUONO  MEDIOCRE  CATTIVO

**CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE  
BENI AMBIENTALI**

RIFERIMENTO SCHEDA " A "

LOCALITÀ

**M. SALIONZE**

EDIFICIO N° **1**

**DESTINAZIONE D'USO**

ORIGINARIA :

Deposito.

ATTUALE :

"

**MODALITÀ D'INTERVENTO**

POSIZIONE PLANIMETRICA ORIGINALE

PICCOLI SCOSTAMENTI DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :

RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI

RISPETTARE DISTANZE DA STRADE

ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI

RICOMPATTARE IL PERIMETRO

ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI GRONDA DEGLI EDIFICI CONTERMINI

ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI COLMO DEGLI EDIFICI CONTERMINI

**NOTE** Grado di intervento 3.

Gli interventi dovranno attenersi alle norme di carattere generale ed alle caratteristiche edilizie previste dal P.R.G. per la zona E rurale.

RILIEVO FOTOGRAFICO 1





<b>PROVINCIA DI VERONA</b> <b>COMUNE DI VALEGGIO s/M</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE</b> <b>BENI AMBIENTALI</b>
---	---

<b>SCHEDA</b> <b>B</b>	RIFERIMENTO SCHEDA "A"	LOCALITA <b>MONTE SALIONZE</b>	<b>2</b>
		EDIFICIO N°	

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA	D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39	<input type="checkbox"/>
	D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39	<input type="checkbox"/>
	L.R. 24/85, art. 10	<input checked="" type="checkbox"/>

NUMERO PIANI	1	SUPERFICIE MQ	38	VOLUME MC	109
--------------	---	---------------	----	-----------	-----

<b>TIPOLOGIA</b>	ISOLATO	<input type="checkbox"/>
	IN CORTINA	<input type="checkbox"/>
	A CORTE	<input type="checkbox"/>
	A SCHIERA	<input type="checkbox"/>
	ADIACENZA	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>CONTESTO AMBIENTALE</b>			
PARCO	<input type="checkbox"/>	CENTRO STORICO	<input type="checkbox"/>
GIARDINO	<input type="checkbox"/>	NUCLEO RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>
ORTO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>
SCOPERTO a destinazione agricola	<input type="checkbox"/>		
BROLO	<input type="checkbox"/>		

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO :	C
INTERVENTI SUCCESSIVI	
DI MODESTA ENTITÀ	.....
DI PESANTE ENTITÀ	.....Strutture verticali e coperture.....

<b>PARTICOLARI DI RILIEVO</b>	
ARCHITETTONICO	Nessuno.....

SCULTOREO  
PITTORICO

“  
“

**CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE :**

STRUTTURE VERTICALI		STRUTTURE ORIZZONTALI		COPERTURE	
LEGNO <input type="checkbox"/>	SASSO <input type="checkbox"/>	FERRO <input type="checkbox"/>	C.A. <input type="checkbox"/>	LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/>	LAMIERA <input type="checkbox"/>
COTTO <input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO <input type="checkbox"/>	LATERO CEM. <input type="checkbox"/>	LEGNO <input type="checkbox"/>	LEGNO <input type="checkbox"/>	ALTRO <input type="checkbox"/>
BUONO <input type="checkbox"/>		BUONO <input type="checkbox"/>		BUONO <input type="checkbox"/>	
MEDIOCRE <input checked="" type="checkbox"/>		MEDIOCRE <input type="checkbox"/>		MEDIOCRE <input checked="" type="checkbox"/>	
CATTIVO <input type="checkbox"/>		CATTIVO <input type="checkbox"/>		CATTIVO <input type="checkbox"/>	

	BUONO	MEDIOCRE	CATTIVO
STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE  
BENI AMBIENTALI**

RIFERIMENTO SCHEDA “ A “ LOCALITÀ **M. SALIONZE** EDIFICIO N° **2**

**DESTINAZIONE D'USO**

ORIGINARIA : Deposito.  
ATTUALE : “

**MODALITÀ D'INTERVENTO**

POSIZIONE PLANIMETRICA ORIGINALE	<input checked="" type="checkbox"/>
PICCOLI SCOSTAMENTI DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :	
RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI	<input type="checkbox"/>
RISPETTARE DISTANZE DA STRADE	<input type="checkbox"/>
ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI	<input type="checkbox"/>
RICOMPATTARE IL PERIMETRO	<input type="checkbox"/>
ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI GRONDA DEGLI EDIFICI CONTERMINI	<input type="checkbox"/>
ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI COLMO DEGLI EDIFICI CONTERMINI	<input type="checkbox"/>

**NOTE** Grado di intervento 3.

Gli interventi dovranno attenersi alle norme di carattere generale ed alle caratteristiche edilizie previste dal P.R.G. per la zona E rurale.

RILIEVO FOTOGRAFICO 1





<b>PROVINCIA DI VERONA</b> <b>COMUNE DI VALEGGIO s/M</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE</b> <b>BENI AMBIENTALI</b>
---	---

<b>SCHEDA</b> <b>B</b>	RIFERIMENTO SCHEDA "A"	LOCALITA <b>MONTE SALIONZE</b>	<b>3</b>
		EDIFICIO N°	

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA	D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39	<input type="checkbox"/>
	D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39	<input type="checkbox"/>
	L.R. 24/85, art. 10	<input checked="" type="checkbox"/>

NUMERO PIANI	<b>1</b>	SUPERFICIE MQ	<b>20</b>
		VOLUME MC	<b>67</b>

<b>TIPOLOGIA</b>	ISOLATO	<input type="checkbox"/>
	IN CORTINA	<input type="checkbox"/>
	A CORTE	<input type="checkbox"/>
	A SCHIERA	<input type="checkbox"/>
	ADIACENZA	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>CONTESTO AMBIENTALE</b>			
PARCO	<input type="checkbox"/>	CENTRO STORICO	<input type="checkbox"/>
GIARDINO	<input type="checkbox"/>		
ORTO	<input type="checkbox"/>	NUCLEO RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>
SCOPERTO a destinazione agricola	<input type="checkbox"/>		
BROLO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO :	<b>C</b>
INTERVENTI SUCCESSIVI	
DI MODESTA ENTITÀ	.....
DI PESANTE ENTITÀ	Strutture verticali e coperture.

<b>PARTICOLARI DI RILIEVO</b>	
ARCHITETTONICO	Nessuno. ....

SCULTOREO  
PITTORICO

“  
“

**CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE :**

STRUTTURE VERTICALI		STRUTTURE ORIZZONTALI		COPERTURE	
LEGNO <input type="checkbox"/>	SASSO <input type="checkbox"/>	FERRO <input type="checkbox"/>	C.A. <input type="checkbox"/>	LATERIZIO <input type="checkbox"/>	LAMIERA <input type="checkbox"/>
COTTO <input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO <input type="checkbox"/>	LATERO CEM. <input type="checkbox"/>	LEGNO <input type="checkbox"/>	LEGNO <input type="checkbox"/>	ALTRO <input checked="" type="checkbox"/>
BUONO <input type="checkbox"/>		BUONO <input type="checkbox"/>		BUONO <input type="checkbox"/>	
MEDIOCRE <input checked="" type="checkbox"/>		MEDIOCRE <input type="checkbox"/>		MEDIOCRE <input checked="" type="checkbox"/>	
CATTIVO <input type="checkbox"/>		CATTIVO <input type="checkbox"/>		CATTIVO <input type="checkbox"/>	

	BUONO	MEDIOCRE	CATTIVO
STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE  
BENI AMBIENTALI**

RIFERIMENTO SCHEDA “ A “ LOCALITÀ **M. SALIONZE** EDIFICIO N° **3**

**DESTINAZIONE D'USO**

ORIGINARIA : Deposito.  
ATTUALE : “

**MODALITÀ D'INTERVENTO**

POSIZIONE PLANIMETRICA ORIGINALE	<input checked="" type="checkbox"/>
PICCOLI SCOSTAMENTI DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :	
RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI	<input type="checkbox"/>
RISPETTARE DISTANZE DA STRADE	<input type="checkbox"/>
ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI	<input type="checkbox"/>
RICOMPATTARE IL PERIMETRO	<input type="checkbox"/>
ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI GRONDA DEGLI EDIFICI CONTERMINI	<input type="checkbox"/>
ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI COLMO DEGLI EDIFICI CONTERMINI	<input type="checkbox"/>

**NOTE** Grado di intervento 3.

Gli interventi dovranno attenersi alle norme di carattere generale ed alle caratteristiche edilizie previste dal P.R.G. per la zona E rurale.

RILIEVO FOTOGRAFICO 1



RILIEVO FOTOGRAFICO 2



PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI VALEGGIO s/M	CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI
---	---

<b>SCHEDA</b> <b>B</b>	RIFERIMENTO SCHEDA "A"	LOCALITA' EDIFICIO N°	<b>MONTE SALIONZE</b> <b>4</b>
---------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------------

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA	D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39	<input type="checkbox"/>
	D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39	<input type="checkbox"/>
	L.R. 24/85, art. 10	<input checked="" type="checkbox"/>

NUMERO PIANI	2	SUPERFICIE MQ	37
		VOLUME MC	182

TIPOLOGIA	ISOLATO	<input checked="" type="checkbox"/>
	IN CORTINA	<input type="checkbox"/>
	A CORTE	<input type="checkbox"/>
	A SCHIERA	<input type="checkbox"/>
	IN LINEA	<input type="checkbox"/>

CONTESTO AMBIENTALE	
PARCO	<input type="checkbox"/> CENTRO STORICO <input type="checkbox"/>
GIARDINO	<input type="checkbox"/>
ORTO	<input type="checkbox"/> NUCLEO RURALE <input checked="" type="checkbox"/>
SCOPERTO a destinazione agricola	<input type="checkbox"/>
BROLO	<input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/>

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO :	C
INTERVENTI SUCCESSIVI	
DI MODESTA ENTITÀ	Strutture verticali, orizzontali e coperture.
DI PESANTE ENTITÀ	

PARTICOLARI DI RILIEVO	
ARCHITETTONICO	Nessuno.
SCULTOREO	"
PITTORICO	"

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE :					
STRUTTURE VERTICALI		STRUTTURE ORIZZONTALI		COPERTURE	
LEGNO	<input type="checkbox"/> SASSO <input type="checkbox"/>	FERRO	<input type="checkbox"/> C.A. <input type="checkbox"/>	LATERIZIO	<input checked="" type="checkbox"/> LAMIERA <input type="checkbox"/>
COTTO	<input checked="" type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/>	LATERO CEM.	<input type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/>	LEGNO	<input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/>
BUONO	<input type="checkbox"/>	BUONO	<input type="checkbox"/>	BUONO	<input type="checkbox"/>
MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>	MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>	MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>
CATTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CATTIVO	<input type="checkbox"/>	CATTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>

	BUONO	MEDIOCRE	CATTIVO
STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE  
BENI AMBIENTALI**

RIFERIMENTO SCHEDA " A " LOCALITÀ **M. SALIONZE** EDIFICIO N° **4**

**DESTINAZIONE D'USO**

ORIGINARIA : ..... Deposito.  
ATTUALE : .....

**MODALITÀ D'INTERVENTO**

POSIZIONE PLANIMETRICA ORIGINALE

PICCOLI SCOSTAMENTI DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :

RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI

RISPETTARE DISTANZE DA STRADE

ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI

RICOMPATTARE IL PERIMETRO

ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI GRONDA DEGLI EDIFICI CONTERMINI

ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI COLMO DEGLI EDIFICI CONTERMINI

**NOTE** ..... Grado di intervento 4. ....

RILIEVO FOTOGRAFICO 1



RILIEVO FOTOGRAFICO 2



PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI VALEGGIO s/M	CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI
---	---

<b>SCHEDA</b> <b>B</b>	RIFERIMENTO SCHEDA "A"	LOCALITA' EDIFICIO N°	<b>MONTE SALIONZE</b> <b>5</b>
---------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------------

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA	D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39	<input type="checkbox"/>
	D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39	<input type="checkbox"/>
	L.R. 24/85, art. 10	<input checked="" type="checkbox"/>

NUMERO PIANI	1	SUPERFICIE MQ	11
		VOLUME MC	19

TIPOLOGIA	ISOLATO	<input type="checkbox"/>
	IN CORTINA	<input type="checkbox"/>
	A CORTE	<input type="checkbox"/>
	A SCHIERA	<input type="checkbox"/>
	ADIACENZA	<input checked="" type="checkbox"/>

CONTESTO AMBIENTALE			
PARCO	<input type="checkbox"/>	CENTRO STORICO	<input type="checkbox"/>
GIARDINO	<input type="checkbox"/>		
ORTO	<input type="checkbox"/>	NUCLEO RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>
SCOPERTO a destinazione agricola	<input type="checkbox"/>		
BROLO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO :	C
INTERVENTI SUCCESSIVI	
DI MODESTA ENTITÀ	.....
DI PESANTE ENTITÀ	...Strutture verticali e coperture.....

PARTICOLARI DI RILIEVO	
ARCHITETTONICO	Nessuno.....
SCULTOREO	".....
PITTORICO	".....

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE :					
STRUTTURE VERTICALI		STRUTTURE ORIZZONTALI		COPERTURE	
LEGNO	<input type="checkbox"/>	SASSO	<input type="checkbox"/>	FERRO	<input type="checkbox"/>
				C.A.	<input type="checkbox"/>
COTTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>	LATERO CEM.	<input type="checkbox"/>
				LEGNO	<input type="checkbox"/>
BUONO	<input type="checkbox"/>			BUONO	<input type="checkbox"/>
MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>			MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>
CATTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>			CATTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
				LATERIZIO	<input type="checkbox"/>
				LAMIERA	<input checked="" type="checkbox"/>
				LEGNO	<input type="checkbox"/>
				ALTRO	<input type="checkbox"/>

	BUONO	MEDIOCRE	CATTIVO
STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


**CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE**  
**BENI AMBIENTALI**  
 RIFERIMENTO SCHEDA "A" LOCALITÀ **M. SALIONZE** EDIFICIO N° **5**

**DESTINAZIONE D'USO**  
 ORIGINARIA : ..... Deposito.  
 ATTUALE : .....

**MODALITÀ D'INTERVENTO**

POSIZIONE PLANIMETRICA ORIGINALE	<input type="checkbox"/>
PICCOLI SCOSTAMENTI DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :	
RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI	<input type="checkbox"/>
RISPETTARE DISTANZE DA STRADE	<input type="checkbox"/>
ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI	<input type="checkbox"/>
RICOMPATTARE IL PERIMETRO	<input type="checkbox"/>
ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI GRONDA DEGLI EDIFICI CONTERMINI	<input type="checkbox"/>
ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI COLMO DEGLI EDIFICI CONTERMINI	<input type="checkbox"/>

**NOTE** Grado di intervento 4.  
 .....



PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI VALEGGIO s/M	CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI
---	---

<b>SCHEDA</b> <b>B</b>	RIFERIMENTO SCHEDA " A "	LOCALITA' EDIFICIO N°	<b>MONTE SALIONZE</b> <b>6</b>
---------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------------

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA	D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39	<input type="checkbox"/>
	D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39	<input type="checkbox"/>
	L.R. 24/85, art. 10	<input checked="" type="checkbox"/>

NUMERO PIANI	1	SUPERFICIE MQ	32
		VOLUME MC	73

TIPOLOGIA	ISOLATO	<input type="checkbox"/>
	IN CORTINA	<input type="checkbox"/>
	A CORTE	<input type="checkbox"/>
	A SCHIERA	<input type="checkbox"/>
	ADIACENZA	<input checked="" type="checkbox"/>

CONTESTO AMBIENTALE	PARCO	<input type="checkbox"/>	CENTRO STORICO	<input type="checkbox"/>
	GIARDINO	<input type="checkbox"/>		
	ORTO	<input type="checkbox"/>	NUCLEO RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>
	SCOPERTO a destinazione agricola	<input type="checkbox"/>		
	BROLO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO :	B
INTERVENTI SUCCESSIVI	
DI MODESTA ENTITÀ	.....
DI PESANTE ENTITÀ	...Strutture verticali e coperture. Serramenti.....

PARTICOLARI DI RILIEVO	
ARCHITETTONICO	Nessuno.....
SCULTOREO	".....
PITTORICO	".....

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE :					
STRUTTURE VERTICALI		STRUTTURE ORIZZONTALI		COPERTURE	
LEGNO	<input type="checkbox"/>	SASSO	<input type="checkbox"/>	FERRO	<input type="checkbox"/>
COTTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>	C.A.	<input type="checkbox"/>
BUONO	<input type="checkbox"/>			LATERO CEM.	<input type="checkbox"/>
MEDIOCRE	<input checked="" type="checkbox"/>			LEGNO	<input type="checkbox"/>
CATTIVO	<input type="checkbox"/>			BUONO	<input type="checkbox"/>
				MEDIOCRE	<input checked="" type="checkbox"/>
				CATTIVO	<input type="checkbox"/>
				LATERIZIO	<input type="checkbox"/>
				LAMIERA	<input checked="" type="checkbox"/>
				LEGNO	<input type="checkbox"/>
				ALTRO	<input type="checkbox"/>

	BUONO	MEDIOCRE	CATTIVO
STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE**  
**BENI AMBIENTALI**  
 RIFERIMENTO SCHEDA "A" LOCALITÀ **M. SALIONZE** EDIFICIO N° **6**

**DESTINAZIONE D'USO**  
 ORIGINARIA : ..... Deposito.  
 ATTUALE : .....

**MODALITÀ D'INTERVENTO**

POSIZIONE PLANIMETRICA ORIGINALE	<input type="checkbox"/>
PICCOLI SCOSTAMENTI DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :	
RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI	<input type="checkbox"/>
RISPETTARE DISTANZE DA STRADE	<input type="checkbox"/>
ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI	<input type="checkbox"/>
RICOMPATTARE IL PERIMETRO	<input type="checkbox"/>
ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI GRONDA DEGLI EDIFICI CONTERMINI	<input type="checkbox"/>
ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI COLMO DEGLI EDIFICI CONTERMINI	<input type="checkbox"/>

**NOTE** Grado di intervento 3.  
 Gli interventi dovranno attenersi alle norme di carattere generale ed alle caratteristiche edilizie previste dal P.I. per la zona E rurale.

RILIEVO FOTOGRAFICO 1





RILIEVO FOTOGRAFICO 2





PROVINCIA DI VERONA  
COMUNE DI VALEGGIO s/M

CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE  
BENI AMBIENTALI

**SCHEDA**  
**B**

RIFERIMENTO  
SCHEDA "A"

LOCALITA'  
EDIFICIO N°

**MONTE SALIONZE**  
**7**

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39   
D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39   
L.R. 24/85, art. 10

NUMERO PIANI 2+ SUPERFICIE MQ 173  
VOLUME MC 1181

**TIPOLOGIA**

ISOLATO   
IN CORTINA   
A CORTE   
A SCHIERA   
ADIACENZA

**CONTESTO AMBIENTALE**

PARCO  CENTRO STORICO   
GIARDINO   
ORTO  NUCLEO RURALE   
SCOPERTO a destinazione agricola   
BROLO  ALTRO

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO : B

**INTERVENTI SUCCESSIVI**

DI MODESTA ENTITÀ  
DI PESANTE ENTITÀ

.....  
..... Strutture verticali, orizzontali e coperture. Serramenti.....

**PARTICOLARI DI RILIEVO**

ARCHITETTONICO Nessuno.....  
SCULTOREO .....  
PITTORICO .....  
.....

**CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE :**

STRUTTURE VERTICALI		STRUTTURE ORIZZONTALI		COPERTURE	
LEGNO <input type="checkbox"/>	SASSO <input checked="" type="checkbox"/>	FERRO <input type="checkbox"/>	C.A. <input type="checkbox"/>	LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/>	LAMIERA <input type="checkbox"/>
COTTO <input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO <input type="checkbox"/>	LATERO CEM. <input checked="" type="checkbox"/>	LEGNO <input type="checkbox"/>	LEGNO <input type="checkbox"/>	ALTRO <input type="checkbox"/>
BUONO <input type="checkbox"/>		BUONO <input type="checkbox"/>		BUONO <input type="checkbox"/>	
MEDIOCRE <input checked="" type="checkbox"/>		MEDIOCRE <input checked="" type="checkbox"/>		MEDIOCRE <input checked="" type="checkbox"/>	
CATTIVO <input type="checkbox"/>		CATTIVO <input type="checkbox"/>		CATTIVO <input type="checkbox"/>	

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE  BUONO  MEDIOCRE  CATTIVO  
STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

# CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"

LOCALITÀ

**M. SALIONZE**

EDIFICIO N°

**7**

## DESTINAZIONE D'USO

ORIGINARIA :

Residenza.

ATTUALE :

"

## MODALITÀ D'INTERVENTO

POSIZIONE PLANIMETRICA ORIGINALE

PICCOLI SCOSTAMENTI DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :

RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI

RISPETTARE DISTANZE DA STRADE

ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI

RICOMPATTARE IL PERIMETRO

ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI GRONDA DEGLI EDIFICI CONTERMINI

ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI COLMO DEGLI EDIFICI CONTERMINI

**NOTE** Grado di intervento 2.

Gli interventi dovranno attenersi alle norme di carattere generale ed alle caratteristiche edilizie previste dal P.R.G. per la zona E rurale.

RILIEVO FOTOGRAFICO 1



RILIEVO FOTOGRAFICO 2



<b>PROVINCIA DI VERONA</b> <b>COMUNE DI VALEGGIO s/M</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE</b> <b>BENI AMBIENTALI</b>
---	---

<b>SCHEDA</b> <b>B</b>	RIFERIMENTO SCHEDA " A "	<b>LOCALITA</b> <b>EDIFICIO N°</b>	<b>MONTE SALIONZE</b> <b>8</b>
---------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

<b>EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA</b>	<b>D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>L.R. 24/85, art. 10</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>NUMERO PIANI</b>	<b>2+</b>	<b>SUPERFICIE MQ</b>	<b>200</b>
		<b>VOLUME MC</b>	<b>353</b>

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ISOLATO</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>IN CORTINA</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>A CORTE</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>A SCHIERA</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>IN LINEA</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>CONTESTO AMBIENTALE</b>	<b>PARCO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>CENTRO STORICO</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>GIARDINO</b>	<input type="checkbox"/>		
	<b>ORTO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NUCLEO RURALE</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>SCOPERTO a destinazione agricola</b>	<input type="checkbox"/>		
	<b>BROLO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>ALTRO</b>	<input type="checkbox"/>

<b>EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO :</b>	<b>B</b>
<b>INTERVENTI SUCCESSIVI</b>	
<b>DI MODESTA ENTITÀ</b>	.....
<b>DI PESANTE ENTITÀ</b>	....Strutture verticali, orizzontali e coperture. Tettoie.....

<b>PARTICOLARI DI RILIEVO</b>	
<b>ARCHITETTONICO</b>	Nessuno.....
<b>SCULTOREO</b>	".....
<b>PITTORICO</b>	".....

<b>CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE :</b>											
<b>STRUTTURE VERTICALI</b>				<b>STRUTTURE ORIZZONTALI</b>				<b>COPERTURE</b>			
<b>LEGNO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>SASSO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>FERRO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>C.A.</b>	<input type="checkbox"/>	<b>LATERIZIO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>LAMIERA</b>	<input type="checkbox"/>
<b>COTTO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ALTRO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>LATERO CEM.</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>LEGNO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>LEGNO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>ALTRO</b>	<input type="checkbox"/>
<b>BUONO</b>	<input type="checkbox"/>			<b>BUONO</b>	<input type="checkbox"/>			<b>BUONO</b>	<input type="checkbox"/>		
<b>MEDIOCRE</b>	<input checked="" type="checkbox"/>			<b>MEDIOCRE</b>	<input checked="" type="checkbox"/>			<b>MEDIOCRE</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>CATTIVO</b>	<input type="checkbox"/>			<b>CATTIVO</b>	<input type="checkbox"/>			<b>CATTIVO</b>	<input type="checkbox"/>		

<b>STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE</b>	<b>BUONO</b>	<b>MEDIOCRE</b>	<b>CATTIVO</b>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE  
BENI AMBIENTALI**

RIFERIMENTO SCHEDA "A"

LOCALITÀ

**M. SALIONZE**

EDIFICIO N°

**8**

**DESTINAZIONE D'USO**

ORIGINARIA :

Residenza.

ATTUALE :

"

**MODALITÀ D'INTERVENTO**

POSIZIONE PLANIMETRICA ORIGINALE



PICCOLI SCOSTAMENTI DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :

RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI



RISPETTARE DISTANZE DA STRADE



ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI



RICOMPATTARE IL PERIMETRO



ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI GRONDA DEGLI EDIFICI CONTERMINI



ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI COLMO DEGLI EDIFICI CONTERMINI



**NOTE** Grado di intervento 2.

Gli interventi dovranno attenersi alle norme di carattere generale ed alle caratteristiche edilizie previste dal P.R.G. per la zona E rurale.

RILIEVO FOTOGRAFICO 1



RILIEVO FOTOGRAFICO 2



<b>PROVINCIA DI VERONA</b> <b>COMUNE DI VALEGGIO s/M</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE</b> <b>BENI AMBIENTALI</b>
---	---

<b>SCHEDA</b> <b>B</b>	RIFERIMENTO SCHEDA "A"	LOCALITA' <b>MONTE SALIONZE</b>
		EDIFICIO N° <b>9</b>

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA	D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39	<input type="checkbox"/>
	D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39	<input type="checkbox"/>
	L.R. 24/85, art. 10	<input checked="" type="checkbox"/>

NUMERO PIANI	2+	SUPERFICIE MQ	79
		VOLUME MC	555

TIPOLOGIA	ISOLATO	<input type="checkbox"/>
	IN CORTINA	<input type="checkbox"/>
	A CORTE	<input type="checkbox"/>
	A SCHIERA	<input type="checkbox"/>
	IN LINEA	<input checked="" type="checkbox"/>

CONTESTO AMBIENTALE			
PARCO	<input type="checkbox"/>	CENTRO STORICO	<input type="checkbox"/>
GIARDINO	<input type="checkbox"/>		
ORTO	<input type="checkbox"/>	NUCLEO RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>
SCOPERTO a destinazione agricola	<input type="checkbox"/>		
BROLO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO :	<b>B</b>
INTERVENTI SUCCESSIVI	
DI MODESTA ENTITÀ	.....
DI PESANTE ENTITÀ	.....Strutture verticali, orizzontali e coperture. Tettoia.....

PARTICOLARI DI RILIEVO	
ARCHITETTONICO	.....Nessuno.....
SCULTOREO	.....".....
PITTORICO	.....".....

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE :											
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE					
LEGNO	<input type="checkbox"/>	SASSO	<input checked="" type="checkbox"/>	FERRO	<input type="checkbox"/>	C.A.	<input type="checkbox"/>	LATERIZIO	<input checked="" type="checkbox"/>	LAMIERA	<input type="checkbox"/>
COTTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>	LATERO CEM.	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGNO	<input type="checkbox"/>	LEGNO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>
BUONO	<input type="checkbox"/>			BUONO	<input type="checkbox"/>			BUONO	<input type="checkbox"/>		
MEDIOCRE	<input checked="" type="checkbox"/>			MEDIOCRE	<input checked="" type="checkbox"/>			MEDIOCRE	<input checked="" type="checkbox"/>		
CATTIVO	<input type="checkbox"/>			CATTIVO	<input type="checkbox"/>			CATTIVO	<input type="checkbox"/>		

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	BUONO	MEDIOCRE	CATTIVO
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE  
BENI AMBIENTALI**

RIFERIMENTO SCHEDA "A"

LOCALITÀ

**M. SALIONZE**

EDIFICIO N°

**9**

**DESTINAZIONE D'USO**

ORIGINARIA :

Residenza.

ATTUALE :

" non occupata.

**MODALITÀ D'INTERVENTO**

POSIZIONE PLANIMETRICA ORIGINALE



PICCOLI SCOSTAMENTI DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :

RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI



RISPETTARE DISTANZE DA STRADE



ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI



RICOMPATTARE IL PERIMETRO



ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI GRONDA DEGLI EDIFICI CONTERMINI



ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI COLMO DEGLI EDIFICI CONTERMINI



**NOTE** Grado di intervento 2.

Gli interventi dovranno attenersi alle norme di carattere generale ed alle caratteristiche edilizie previste dal P.R.G. per la zona E rurale.

RILIEVO FOTOGRAFICO 1



RILIEVO FOTOGRAFICO 2



PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI VALEGGIO s/M	CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI
---	---

<b>SCHEDA</b> <b>B</b>	RIFERIMENTO SCHEDA " A "	LOCALITA' EDIFICIO N°	<b>MONTE SALIONZE</b> <b>10</b>
---------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------------

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA	D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39	<input type="checkbox"/>
	D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39	<input type="checkbox"/>
	L.R. 24/85, art. 10	<input checked="" type="checkbox"/>

NUMERO PIANI	2	SUPERFICIE MQ	33
		VOLUME MC	177

TIPOLOGIA	ISOLATO	<input type="checkbox"/>
	IN CORTINA	<input type="checkbox"/>
	A CORTE	<input type="checkbox"/>
	A SCHIERA	<input type="checkbox"/>
	IN LINEA	<input checked="" type="checkbox"/>

CONTESTO AMBIENTALE	PARCO	<input type="checkbox"/>	CENTRO STORICO	<input type="checkbox"/>
	GIARDINO	<input type="checkbox"/>		
	ORTO	<input type="checkbox"/>	NUCLEO RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>
	SCOPERTO a destinazione agricola	<input type="checkbox"/>		
	BROLO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO :	C
INTERVENTI SUCCESSIVI	
DI MODESTA ENTITÀ	Strutture verticali, orizzontali e coperture.
DI PESANTE ENTITÀ	

PARTICOLARI DI RILIEVO	
ARCHITETTONICO	Nessuno.
SCULTOREO	"
PITTORICO	"

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE :					
STRUTTURE VERTICALI		STRUTTURE ORIZZONTALI		COPERTURE	
LEGNO	<input type="checkbox"/>	SASSO	<input checked="" type="checkbox"/>	FERRO	<input type="checkbox"/>
COTTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>	C.A.	<input type="checkbox"/>
BUONO	<input type="checkbox"/>			LATERO CEM.	<input type="checkbox"/>
MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>			LEGNO	<input checked="" type="checkbox"/>
CATTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>			BUONO	<input type="checkbox"/>
				MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>
				CATTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
				LATERIZIO	<input checked="" type="checkbox"/>
				LAMIERA	<input type="checkbox"/>
				LEGNO	<input type="checkbox"/>
				ALTRO	<input type="checkbox"/>

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	BUONO	MEDIOCRE	CATTIVO
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE  
BENI AMBIENTALI**

RIFERIMENTO SCHEDA "A"

LOCALITÀ

**M. SALIONZE**

EDIFICIO N° **10**

**DESTINAZIONE D'USO**

ORIGINARIA :

Deposito.

ATTUALE :

"

**MODALITÀ D'INTERVENTO**

POSIZIONE PLANIMETRICA ORIGINALE



PICCOLI SCOSTAMENTI DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :

RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI



RISPETTARE DISTANZE DA STRADE



ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI



RICOMPATTARE IL PERIMETRO



ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI GRONDA DEGLI EDIFICI CONTERMINI



ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI COLMO DEGLI EDIFICI CONTERMINI



**NOTE** Grado di intervento 2.

Gli interventi dovranno attenersi alle norme di carattere generale ed alle caratteristiche edilizie previste dal P.R.G. per la zona E rurale.

RILIEVO FOTOGRAFICO 1



RILIEVO FOTOGRAFICO 2



PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI VALEGGIO s/M	CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI
---	---

<b>SCHEDA</b> <b>B</b>	RIFERIMENTO SCHEDA "A"	LOCALITA' EDIFICIO N°	<b>MONTE SALIONZE</b> <b>11</b>
---------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------------

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA	D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39	<input type="checkbox"/>
	D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39	<input type="checkbox"/>
	L.R. 24/85, art. 10	<input checked="" type="checkbox"/>

NUMERO PIANI	2+	SUPERFICIE MQ	111
		VOLUME MC	888

TIPOLOGIA	ISOLATO	<input type="checkbox"/>
	IN CORTINA	<input type="checkbox"/>
	A CORTE	<input type="checkbox"/>
	A SCHIERA	<input type="checkbox"/>
	IN LINEA	<input checked="" type="checkbox"/>

CONTESTO AMBIENTALE	PARCO	<input type="checkbox"/>	CENTRO STORICO	<input type="checkbox"/>
	GIARDINO	<input type="checkbox"/>		
	ORTO	<input type="checkbox"/>	NUCLEO RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>
	SCOPERTO a destinazione agricola	<input type="checkbox"/>		
	BROLO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO :	B
INTERVENTI SUCCESSIVI	
DI MODESTA ENTITÀ	.....
DI PESANTE ENTITÀ	.....Strutture verticali, orizzontali e coperture. Balcone. Tettoie.

PARTICOLARI DI RILIEVO	
ARCHITETTONICO	Nessuno.....
SCULTOREO	".....
PITTORICO	".....

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE :					
STRUTTURE VERTICALI		STRUTTURE ORIZZONTALI		COPERTURE	
LEGNO	<input type="checkbox"/>	SASSO	<input checked="" type="checkbox"/>	FERRO	<input type="checkbox"/>
				C.A.	<input type="checkbox"/>
COTTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>	LATERO CEM.	<input type="checkbox"/>
				LEGNO	<input checked="" type="checkbox"/>
BUONO	<input checked="" type="checkbox"/>			BUONO	<input checked="" type="checkbox"/>
MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>			MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>
CATTIVO	<input type="checkbox"/>			CATTIVO	<input type="checkbox"/>
				LATERIZIO	<input checked="" type="checkbox"/>
				LAMIERA	<input type="checkbox"/>
				LEGNO	<input type="checkbox"/>
				ALTRO	<input type="checkbox"/>

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	BUONO	MEDIOCRE	CATTIVO
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE  
BENI AMBIENTALI**

RIFERIMENTO SCHEDA " A "

LOCALITÀ

**M. SALIONZE**

EDIFICIO N°

**11**

**DESTINAZIONE D'USO**

ORIGINARIA :

Residenza.

ATTUALE :

"

**MODALITÀ D'INTERVENTO**

POSIZIONE PLANIMETRICA ORIGINALE



PICCOLI SCOSTAMENTI DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :

RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI



RISPETTARE DISTANZE DA STRADE



ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI



RICOMPATTARE IL PERIMETRO



ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI GRONDA DEGLI EDIFICI CONTERMINI



ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI COLMO DEGLI EDIFICI CONTERMINI



**NOTE** | Grado di intervento 2.

Gli interventi dovranno attenersi alle norme di carattere generale ed alle caratteristiche edilizie previste dal P.R.G. per la zona E rurale.

RILIEVO FOTOGRAFICO 1



RILIEVO FOTOGRAFICO 2



PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI VALEGGIO s/M	CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI
---	---

<b>SCHEDA</b> <b>B</b>	RIFERIMENTO SCHEDA "A"	LOCALITA' EDIFICIO N°	<b>MONTE SALIONZE</b> <b>12</b>
---------------------------	------------------------	--------------------------	------------------------------------

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA	D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39	<input type="checkbox"/>
	D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39	<input type="checkbox"/>
	L.R. 24/85, art. 10	<input checked="" type="checkbox"/>

NUMERO PIANI	2+	SUPERFICIE MQ	105
		VOLUME MC	831

TIPOLOGIA	ISOLATO	<input type="checkbox"/>
	IN CORTINA	<input type="checkbox"/>
	A CORTE	<input type="checkbox"/>
	A SCHIERA	<input type="checkbox"/>
	IN LINEA	<input checked="" type="checkbox"/>

CONTESTO AMBIENTALE			
PARCO	<input type="checkbox"/>	CENTRO STORICO	<input type="checkbox"/>
GIARDINO	<input type="checkbox"/>		
ORTO	<input type="checkbox"/>	NUCLEO RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>
SCOPERTO a destinazione agricola	<input type="checkbox"/>		
BROLO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO :	B
INTERVENTI SUCCESSIVI	
DI MODESTA ENTITÀ	.....
DI PESANTE ENTITÀ	...Strutture verticali, orizzontali e coperture.....

PARTICOLARI DI RILIEVO	
ARCHITETTONICO	Nessuno.....
SCULTOREO	".....
PITTORICO	".....

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE :					
STRUTTURE VERTICALI		STRUTTURE ORIZZONTALI		COPERTURE	
LEGNO	<input type="checkbox"/>	SASSO	<input checked="" type="checkbox"/>	FERRO	<input type="checkbox"/>
COTTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>	C.A.	<input type="checkbox"/>
BUONO	<input type="checkbox"/>			LATERO CEM.	<input checked="" type="checkbox"/>
MEDIOCRE	<input checked="" type="checkbox"/>			LEGNO	<input type="checkbox"/>
CATTIVO	<input type="checkbox"/>			BUONO	<input type="checkbox"/>
				MEDIOCRE	<input checked="" type="checkbox"/>
				CATTIVO	<input type="checkbox"/>
				LATERIZIO	<input checked="" type="checkbox"/>
				LAMIERA	<input type="checkbox"/>
				LEGNO	<input type="checkbox"/>
				ALTRO	<input type="checkbox"/>

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	BUONO	MEDIOCRE	CATTIVO
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE  
BENI AMBIENTALI**

RIFERIMENTO SCHEDA " A "

LOCALITÀ

**M. SALIONZE**

EDIFICIO N°

**12****DESTINAZIONE D'USO**

ORIGINARIA :

Residenza.

ATTUALE :

" non occupata.

**MODALITÀ D'INTERVENTO**

POSIZIONE PLANIMETRICA ORIGINALE



PICCOLI SCOSTAMENTI DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :

RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI



RISPETTARE DISTANZE DA STRADE



ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI



RICOMPATTARE IL PERIMETRO



ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI GRONDA DEGLI EDIFICI CONTERMINI



ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI COLMO DEGLI EDIFICI CONTERMINI

**NOTE** Grado di intervento 2.

Gli interventi dovranno attenersi alle norme di carattere generale ed alle caratteristiche edilizie previste dal P.R.G. per la zona E rurale.

RILIEVO FOTOGRAFICO 1



RILIEVO FOTOGRAFICO 2



PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI VALEGGIO s/M	CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI
---	---

<b>SCHEDA</b> <b>B</b>	RIFERIMENTO SCHEDA " A "	LOCALITA' EDIFICIO N°	<b>MONTE SALIONZE</b> <b>13</b>
---------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------------

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA	D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39	<input type="checkbox"/>
	D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39	<input type="checkbox"/>
	L.R. 24/85, art. 10	<input checked="" type="checkbox"/>

NUMERO PIANI	2+	SUPERFICIE MQ	116
		VOLUME MC	918

TIPOLOGIA	ISOLATO	<input type="checkbox"/>
	IN CORTINA	<input type="checkbox"/>
	A CORTE	<input type="checkbox"/>
	A SCHIERA	<input type="checkbox"/>
	IN LINEA	<input checked="" type="checkbox"/>

CONTESTO AMBIENTALE	PARCO	<input type="checkbox"/>	CENTRO STORICO	<input type="checkbox"/>
	GIARDINO	<input type="checkbox"/>		
	ORTO	<input type="checkbox"/>	NUCLEO RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>
	SCOPERTO a destinazione agricola	<input type="checkbox"/>		
	BROLO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO :	B
INTERVENTI SUCCESSIVI	
DI MODESTA ENTITÀ	.....
DI PESANTE ENTITÀ	.....Strutture verticali, orizzontali e coperture. Serramenti.....

PARTICOLARI DI RILIEVO	
ARCHITETTONICO	Nessuno.....
SCULTOREO	".....
PITTORICO	".....

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE :					
STRUTTURE VERTICALI		STRUTTURE ORIZZONTALI		COPERTURE	
LEGNO	<input type="checkbox"/>	SASSO	<input checked="" type="checkbox"/>	FERRO	<input type="checkbox"/>
COTTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>	C.A.	<input type="checkbox"/>
BUONO	<input type="checkbox"/>			LATERO CEM.	<input checked="" type="checkbox"/>
MEDIOCRE	<input checked="" type="checkbox"/>			LEGNO	<input type="checkbox"/>
CATTIVO	<input type="checkbox"/>			BUONO	<input type="checkbox"/>
				MEDIOCRE	<input checked="" type="checkbox"/>
				CATTIVO	<input type="checkbox"/>
				LATERIZIO	<input checked="" type="checkbox"/>
				LAMIERA	<input type="checkbox"/>
				LEGNO	<input type="checkbox"/>
				ALTRO	<input type="checkbox"/>

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	BUONO	MEDIOCRE	CATTIVO
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE  
BENI AMBIENTALI**

RIFERIMENTO SCHEDA " A "

LOCALITÀ

**M. SALIONZE**EDIFICIO N° **13****DESTINAZIONE D'USO**

ORIGINARIA :

Residenza.

ATTUALE :

“

**MODALITÀ D'INTERVENTO**

POSIZIONE PLANIMETRICA ORIGINALE



PICCOLI SCOSTAMENTI DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :

RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI



RISPETTARE DISTANZE DA STRADE



ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI



RICOMPATTARE IL PERIMETRO



ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI GRONDA DEGLI EDIFICI CONTERMINI



ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI COLMO DEGLI EDIFICI CONTERMINI

**NOTE** Grado di intervento 2.

Gli interventi dovranno attenersi alle norme di carattere generale ed alle caratteristiche edilizie previste dal P.R.G. per la zona E rurale.

RILIEVO FOTOGRAFICO 1



RILIEVO FOTOGRAFICO 2



PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI VALEGGIO s/M	CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI
---	---

<b>SCHEDA</b> <b>B</b>	RIFERIMENTO SCHEDA "A"	LOCALITA' EDIFICIO N°	<b>MONTE SALIONZE</b> <b>14</b>
---------------------------	------------------------	--------------------------	------------------------------------

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA	D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39	<input type="checkbox"/>
	D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39	<input type="checkbox"/>
	L.R. 24/85, art. 10	<input checked="" type="checkbox"/>

NUMERO PIANI	1	SUPERFICIE MQ	8
		VOLUME MC	18

TIPOLOGIA	ISOLATO	<input checked="" type="checkbox"/>
	IN CORTINA	<input type="checkbox"/>
	A CORTE	<input type="checkbox"/>
	A SCHIERA	<input type="checkbox"/>
	IN LINEA	<input type="checkbox"/>

CONTESTO AMBIENTALE			
PARCO	<input type="checkbox"/>	CENTRO STORICO	<input type="checkbox"/>
GIARDINO	<input type="checkbox"/>		
ORTO	<input type="checkbox"/>	NUCLEO RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>
SCOPERTO a destinazione agricola	<input type="checkbox"/>		
BROLO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO :	C
INTERVENTI SUCCESSIVI	
DI MODESTA ENTITÀ	Strutture verticali e coperture.
DI PESANTE ENTITÀ	

PARTICOLARI DI RILIEVO	
ARCHITETTONICO	Nessuno.
SCULTOREO	"
PITTORICO	"

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE :											
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE					
LEGNO	<input type="checkbox"/>	SASSO	<input type="checkbox"/>	FERRO	<input type="checkbox"/>	C.A.	<input type="checkbox"/>	LATERIZIO	<input checked="" type="checkbox"/>	LAMIERA	<input type="checkbox"/>
COTTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>	LATERO CEM.	<input type="checkbox"/>	LEGNO	<input type="checkbox"/>	LEGNO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>
BUONO	<input type="checkbox"/>			BUONO	<input type="checkbox"/>			BUONO	<input type="checkbox"/>		
MEDIOCRE	<input checked="" type="checkbox"/>			MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>			MEDIOCRE	<input checked="" type="checkbox"/>		
CATTIVO	<input type="checkbox"/>			CATTIVO	<input type="checkbox"/>			CATTIVO	<input type="checkbox"/>		

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	BUONO	MEDIOCRE	CATTIVO
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE  
BENI AMBIENTALI**

RIFERIMENTO SCHEDA "A"

LOCALITÀ

**M. SALIONZE**

EDIFICIO N°

**14****DESTINAZIONE D'USO**

ORIGINARIA :

Deposito.

ATTUALE :

“

**MODALITÀ D'INTERVENTO**POSIZIONE PLANIMETRICA ORIGINALE 

PICCOLI SCOSTAMENTI DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :

RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI RISPETTARE DISTANZE DA STRADE ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI RICOMPATTARE IL PERIMETRO ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI GRONDA DEGLI EDIFICI CONTERMINI ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI COLMO DEGLI EDIFICI CONTERMINI **NOTE** Grado di intervento 4.

Gli interventi dovranno attenersi alle norme di carattere generale ed alle caratteristiche edilizie previste dal P.R.G. per la zona E rurale.

RILIEVO FOTOGRAFICO 1



RILIEVO FOTOGRAFICO 2



PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI VALEGGIO s/M	CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI
---	---

<b>SCHEDA</b> <b>B</b>	RIFERIMENTO SCHEDA " A "	LOCALITA' EDIFICIO N°	<b>MONTE SALIONZE</b> <b>15</b>
---------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------------

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA	D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39	<input type="checkbox"/>
	D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39	<input type="checkbox"/>
	L.R. 24/85, art. 10	<input checked="" type="checkbox"/>

NUMERO PIANI	1	SUPERFICIE MQ	12
		VOLUME MC	29

TIPOLOGIA	ISOLATO	<input checked="" type="checkbox"/>
	IN CORTINA	<input type="checkbox"/>
	A CORTE	<input type="checkbox"/>
	A SCHIERA	<input type="checkbox"/>
	IN LINEA	<input type="checkbox"/>

CONTESTO AMBIENTALE			
PARCO	<input type="checkbox"/>	CENTRO STORICO	<input type="checkbox"/>
GIARDINO	<input type="checkbox"/>		
ORTO	<input type="checkbox"/>	NUCLEO RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>
SCOPERTO a destinazione agricola	<input type="checkbox"/>		
BROLO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO :	C
INTERVENTI SUCCESSIVI	
DI MODESTA ENTITÀ	Strutture verticali e coperture.
DI PESANTE ENTITÀ	

PARTICOLARI DI RILIEVO	
ARCHITETTONICO	Nessuno.
SCULTOREO	"
PITTORICO	"

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE :											
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE					
LEGNO	<input type="checkbox"/>	SASSO	<input type="checkbox"/>	FERRO	<input type="checkbox"/>	C.A.	<input type="checkbox"/>	LATERIZIO	<input checked="" type="checkbox"/>	LAMIERA	<input type="checkbox"/>
COTTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>	LATERO CEM.	<input type="checkbox"/>	LEGNO	<input type="checkbox"/>	LEGNO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>
BUONO	<input type="checkbox"/>			BUONO	<input type="checkbox"/>			BUONO	<input type="checkbox"/>		
MEDIOCRE	<input checked="" type="checkbox"/>			MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>			MEDIOCRE	<input checked="" type="checkbox"/>		
CATTIVO	<input type="checkbox"/>			CATTIVO	<input type="checkbox"/>			CATTIVO	<input type="checkbox"/>		

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	BUONO	MEDIOCRE	CATTIVO
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE  
BENI AMBIENTALI**

RIFERIMENTO SCHEDA "A"

LOCALITÀ

**M. SALIONZE**

EDIFICIO N°

**15****DESTINAZIONE D'USO**

ORIGINARIA :

Deposito.

ATTUALE :

“

**MODALITÀ D'INTERVENTO**POSIZIONE PLANIMETRICA ORIGINALE 

PICCOLI SCOSTAMENTI DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :

RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI RISPETTARE DISTANZE DA STRADE ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI RICOMPATTARE IL PERIMETRO ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI GRONDA DEGLI EDIFICI CONTERMINI ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI COLMO DEGLI EDIFICI CONTERMINI **NOTE** Grado di intervento 4.

Gli interventi dovranno attenersi alle norme di carattere generale ed alle caratteristiche edilizie previste dal P.R.G. per la zona E rurale.

## RILIEVO FOTOGRAFICO 1



## RILIEVO FOTOGRAFICO 2



PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI VALEGGIO s/M	CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI
---	---

<b>SCHEDA</b> <b>B</b>	RIFERIMENTO SCHEDA " A "	LOCALITA' EDIFICIO N°	<b>MONTE SALIONZE</b> <b>16</b>
---------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------------

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA	D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39	<input type="checkbox"/>
	D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39	<input type="checkbox"/>
	L.R. 24/85, art. 10	<input checked="" type="checkbox"/>

NUMERO PIANI	1	SUPERFICIE MQ	25
		VOLUME MC	69

TIPOLOGIA	ISOLATO	<input checked="" type="checkbox"/>
	IN CORTINA	<input type="checkbox"/>
	A CORTE	<input type="checkbox"/>
	A SCHIERA	<input type="checkbox"/>
	IN LINEA	<input type="checkbox"/>

CONTESTO AMBIENTALE			
PARCO	<input type="checkbox"/>	CENTRO STORICO	<input type="checkbox"/>
GIARDINO	<input type="checkbox"/>		
ORTO	<input type="checkbox"/>	NUCLEO RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>
SCOPERTO a destinazione agricola	<input type="checkbox"/>		
BROLO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO :	C
INTERVENTI SUCCESSIVI	
DI MODESTA ENTITÀ	.....
DI PESANTE ENTITÀ	...Strutture verticali e coperture.....

PARTICOLARI DI RILIEVO	
ARCHITETTONICO	Nessuno.....
SCULTOREO	".....
PITTORICO	".....

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE :											
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE					
LEGNO	<input type="checkbox"/>	SASSO	<input type="checkbox"/>	FERRO	<input type="checkbox"/>	C.A.	<input type="checkbox"/>	LATERIZIO	<input checked="" type="checkbox"/>	LAMIERA	<input type="checkbox"/>
COTTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>	LATERO CEM.	<input type="checkbox"/>	LEGNO	<input type="checkbox"/>	LEGNO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>
BUONO	<input type="checkbox"/>			BUONO	<input type="checkbox"/>			BUONO	<input type="checkbox"/>		
MEDIOCRE	<input checked="" type="checkbox"/>			MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>			MEDIOCRE	<input checked="" type="checkbox"/>		
CATTIVO	<input type="checkbox"/>			CATTIVO	<input type="checkbox"/>			CATTIVO	<input type="checkbox"/>		

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	BUONO	MEDIOCRE	CATTIVO
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE  
BENI AMBIENTALI**

RIFERIMENTO SCHEDA " A "

LOCALITÀ

**M. SALIONZE**

EDIFICIO N° **16**

**DESTINAZIONE D'USO**

ORIGINARIA :

Deposito.

ATTUALE :

"

**MODALITÀ D'INTERVENTO**

POSIZIONE PLANIMETRICA ORIGINALE

PICCOLI SCOSTAMENTI DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :

RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI

RISPETTARE DISTANZE DA STRADE

ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI

RICOMPATTARE IL PERIMETRO

ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI GRONDA DEGLI EDIFICI CONTERMINI

ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI COLMO DEGLI EDIFICI CONTERMINI

**NOTE** Grado di intervento 4.

Gli interventi dovranno attenersi alle norme di carattere generale ed alle caratteristiche edilizie previste dal P.R.G. per la zona E rurale.

RILIEVO FOTOGRAFICO 1



RILIEVO FOTOGRAFICO 2



PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI VALEGGIO s/M	CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI
---	---

<b>SCHEDA</b> <b>B</b>	RIFERIMENTO SCHEDA " A "	LOCALITA' EDIFICIO N°	<b>MONTE SALIONZE</b> <b>17</b>
---------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------------

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA	D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39	<input type="checkbox"/>
	D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39	<input type="checkbox"/>
	L.R. 24/85, art. 10	<input checked="" type="checkbox"/>

NUMERO PIANI	2	SUPERFICIE MQ	160
		VOLUME MC	1070

TIPOLOGIA	ISOLATO	<input checked="" type="checkbox"/>
	IN CORTINA	<input type="checkbox"/>
	A CORTE	<input type="checkbox"/>
	A SCHIERA	<input type="checkbox"/>
	IN LINEA	<input type="checkbox"/>

CONTESTO AMBIENTALE			
PARCO	<input type="checkbox"/>	CENTRO STORICO	<input type="checkbox"/>
GIARDINO	<input type="checkbox"/>		
ORTO	<input type="checkbox"/>	NUCLEO RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>
SCOPERTO a destinazione agricola	<input type="checkbox"/>		
BROLO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO :	C
INTERVENTI SUCCESSIVI	
DI MODESTA ENTITÀ	Strutture verticali, orizzontali e coperture. Serramenti.
DI PESANTE ENTITÀ	

PARTICOLARI DI RILIEVO	
ARCHITETTONICO	Nessuno.
SCULTOREO	"
PITTORICO	"

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE :					
STRUTTURE VERTICALI		STRUTTURE ORIZZONTALI		COPERTURE	
LEGNO	<input type="checkbox"/>	SASSO	<input type="checkbox"/>	FERRO	<input type="checkbox"/>
COTTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>	C.A.	<input type="checkbox"/>
BUONO	<input type="checkbox"/>			LATERO CEM.	<input checked="" type="checkbox"/>
MEDIOCRE	<input checked="" type="checkbox"/>			LEGNO	<input type="checkbox"/>
CATTIVO	<input type="checkbox"/>			BUONO	<input type="checkbox"/>
				MEDIOCRE	<input checked="" type="checkbox"/>
				CATTIVO	<input type="checkbox"/>
				LATERIZIO	<input checked="" type="checkbox"/>
				LAMIERA	<input type="checkbox"/>
				LEGNO	<input type="checkbox"/>
				ALTRO	<input type="checkbox"/>

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	BUONO	MEDIOCRE	CATTIVO
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE  
BENI AMBIENTALI**

RIFERIMENTO SCHEDA "A"

LOCALITÀ

**M. SALIONZE**

EDIFICIO N°

**17**

**DESTINAZIONE D'USO**

ORIGINARIA :

Autorimessa - deposito.

ATTUALE :

“

“

**MODALITÀ D'INTERVENTO**

POSIZIONE PLANIMETRICA ORIGINALE



PICCOLI SCOSTAMENTI DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :

RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI



RISPETTARE DISTANZE DA STRADE



ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI



RICOMPATTARE IL PERIMETRO



ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI GRONDA DEGLI EDIFICI CONTERMINI



ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI COLMO DEGLI EDIFICI CONTERMINI



**NOTE** Grado di intervento 2.

Gli interventi dovranno attenersi alle norme di carattere generale ed alle caratteristiche edilizie previste dal P.R.G. per la zona E rurale.

RILIEVO FOTOGRAFICO 1



RILIEVO FOTOGRAFICO 2



PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI VALEGGIO s/M	CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI
---	---

<b>SCHEDA</b> <b>B</b>	RIFERIMENTO SCHEDA " A "	LOCALITA' EDIFICIO N°	<b>MONTE SALIONZE</b> <b>18</b>
---------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------------

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA	D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39	<input type="checkbox"/>
	D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39	<input type="checkbox"/>
	L.R. 24/85, art. 10	<input checked="" type="checkbox"/>

NUMERO PIANI	1	SUPERFICIE MQ	13
		VOLUME MC	45

TIPOLOGIA	ISOLATO	<input type="checkbox"/>
	IN CORTINA	<input type="checkbox"/>
	A CORTE	<input type="checkbox"/>
	A SCHIERA	<input type="checkbox"/>
	ADIACENZA	<input checked="" type="checkbox"/>

CONTESTO AMBIENTALE	PARCO	<input type="checkbox"/>	CENTRO STORICO	<input type="checkbox"/>
	GIARDINO	<input type="checkbox"/>		
	ORTO	<input type="checkbox"/>	NUCLEO RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>
	SCOPERTO a destinazione agricola	<input type="checkbox"/>		
	BROLO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO :	C
INTERVENTI SUCCESSIVI	
DI MODESTA ENTITÀ	.....
DI PESANTE ENTITÀ	...Strutture verticali e coperture.....

PARTICOLARI DI RILIEVO	
ARCHITETTONICO	Nessuno.....
SCULTOREO	".....
PITTORICO	".....

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE :					
STRUTTURE VERTICALI		STRUTTURE ORIZZONTALI		COPERTURE	
LEGNO	<input type="checkbox"/>	SASSO	<input type="checkbox"/>	FERRO	<input type="checkbox"/>
COTTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>	C.A.	<input type="checkbox"/>
BUONO	<input type="checkbox"/>			LATERO CEM.	<input type="checkbox"/>
MEDIOCRE	<input checked="" type="checkbox"/>			LEGNO	<input type="checkbox"/>
CATTIVO	<input type="checkbox"/>			BUONO	<input type="checkbox"/>
				MEDIOCRE	<input checked="" type="checkbox"/>
				CATTIVO	<input type="checkbox"/>
				LATERIZIO	<input checked="" type="checkbox"/>
				LAMIERA	<input type="checkbox"/>
				LEGNO	<input type="checkbox"/>
				ALTRO	<input type="checkbox"/>

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	BUONO	MEDIOCRE	CATTIVO
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE  
BENI AMBIENTALI**

RIFERIMENTO SCHEDA " A "

LOCALITÀ

**M. SALIONZE**

EDIFICIO N° **18**

**DESTINAZIONE D'USO**

ORIGINARIA :

Deposito.

ATTUALE :

"

**MODALITÀ D'INTERVENTO**

POSIZIONE PLANIMETRICA ORIGINALE

PICCOLI SCOSTAMENTI DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :

RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI

RISPETTARE DISTANZE DA STRADE

ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI

RICOMPATTARE IL PERIMETRO

ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI GRONDA DEGLI EDIFICI CONTERMINI

ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI COLMO DEGLI EDIFICI CONTERMINI

**NOTE** Grado di intervento 4.

Gli interventi dovranno attenersi alle norme di carattere generale ed alle caratteristiche edilizie previste dal P.R.G. per la zona E rurale.

RILIEVO FOTOGRAFICO 1



RILIEVO FOTOGRAFICO 2



PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI VALEGGIO s/M	CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI
---	---

<b>SCHEDA</b> <b>B</b>	RIFERIMENTO SCHEDA " A "	LOCALITA' EDIFICIO N°	<b>MONTE SALIONZE</b> <b>19</b>
---------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------------

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA	D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39	<input type="checkbox"/>
	D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39	<input type="checkbox"/>
	L.R. 24/85, art. 10	<input checked="" type="checkbox"/>

NUMERO PIANI	1	SUPERFICIE MQ	99
		VOLUME MC	356

TIPOLOGIA	ISOLATO	<input type="checkbox"/>
	IN CORTINA	<input type="checkbox"/>
	A CORTE	<input type="checkbox"/>
	A SCHIERA	<input type="checkbox"/>
	IN LINEA	<input checked="" type="checkbox"/>

CONTESTO AMBIENTALE	PARCO	<input type="checkbox"/>	CENTRO STORICO	<input type="checkbox"/>
	GIARDINO	<input type="checkbox"/>		
	ORTO	<input type="checkbox"/>	NUCLEO RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>
	SCOPERTO a destinazione agricola	<input type="checkbox"/>		
	BROLO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO :	C
INTERVENTI SUCCESSIVI	
DI MODESTA ENTITÀ	.....
DI PESANTE ENTITÀ	...Strutture verticali e coperture.....

PARTICOLARI DI RILIEVO	
ARCHITETTONICO	Nessuno.....
SCULTOREO	".....
PITTORICO	".....

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE :											
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE					
LEGNO	<input type="checkbox"/>	SASSO	<input type="checkbox"/>	FERRO	<input type="checkbox"/>	C.A.	<input type="checkbox"/>	LATERIZIO	<input type="checkbox"/>	LAMIERA	<input checked="" type="checkbox"/>
COTTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>	LATERO CEM.	<input type="checkbox"/>	LEGNO	<input type="checkbox"/>	LEGNO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>
BUONO	<input type="checkbox"/>			BUONO	<input type="checkbox"/>			BUONO	<input type="checkbox"/>		
MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>			MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>			MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>		
CATTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>			CATTIVO	<input type="checkbox"/>			CATTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	BUONO	MEDIOCRE	CATTIVO
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE  
BENI AMBIENTALI**

RIFERIMENTO SCHEDA " A "

LOCALITÀ

**M. SALIONZE**

EDIFICIO N°

**19**

**DESTINAZIONE D'USO**

ORIGINARIA :

Autorimessa - deposito.

ATTUALE :

“ “

**MODALITÀ D'INTERVENTO**

POSIZIONE PLANIMETRICA ORIGINALE

PICCOLI SCOSTAMENTI DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :

RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI

RISPETTARE DISTANZE DA STRADE

ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI

RICOMPATTARE IL PERIMETRO

ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI GRONDA DEGLI EDIFICI CONTERMINI

ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI COLMO DEGLI EDIFICI CONTERMINI


**NOTE** Grado di intervento 4.

Gli interventi dovranno attenersi alle norme di carattere generale ed alle caratteristiche edilizie previste dal P.R.G. per la zona E rurale.

RILIEVO FOTOGRAFICO 1



RILIEVO FOTOGRAFICO 2



PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI VALEGGIO s/M	CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI
---	---

<b>SCHEDA</b> <b>B</b>	RIFERIMENTO SCHEDA "A"	LOCALITA' EDIFICIO N°	<b>MONTE SALIONZE</b> <b>20</b>
---------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------------

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA	D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39	<input type="checkbox"/>
	D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39	<input type="checkbox"/>
	L.R. 24/85, art. 10	<input checked="" type="checkbox"/>

NUMERO PIANI	1	SUPERFICIE MQ	71
		VOLUME MC	208

TIPOLOGIA	ISOLATO	<input type="checkbox"/>
	IN CORTINA	<input type="checkbox"/>
	A CORTE	<input type="checkbox"/>
	A SCHIERA	<input type="checkbox"/>
	IN LINEA	<input checked="" type="checkbox"/>

CONTESTO AMBIENTALE	PARCO	<input type="checkbox"/>	CENTRO STORICO	<input type="checkbox"/>
	GIARDINO	<input type="checkbox"/>		
	ORTO	<input type="checkbox"/>	NUCLEO RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>
	SCOPERTO a destinazione agricola	<input type="checkbox"/>		
	BROLO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO :	C
INTERVENTI SUCCESSIVI	
DI MODESTA ENTITÀ	.....
DI PESANTE ENTITÀ	...Strutture verticali e coperture.....

PARTICOLARI DI RILIEVO	
ARCHITETTONICO	Nessuno.....
SCULTOREO	".....
PITTORICO	".....

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE :											
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE					
LEGNO	<input type="checkbox"/>	SASSO	<input type="checkbox"/>	FERRO	<input type="checkbox"/>	C.A.	<input type="checkbox"/>	LATERIZIO	<input checked="" type="checkbox"/>	LAMIERA	<input type="checkbox"/>
COTTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>	LATERO CEM.	<input type="checkbox"/>	LEGNO	<input type="checkbox"/>	LEGNO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>
BUONO	<input type="checkbox"/>			BUONO	<input type="checkbox"/>			BUONO	<input type="checkbox"/>		
MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>			MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>			MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>		
CATTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>			CATTIVO	<input type="checkbox"/>			CATTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	BUONO	MEDIOCRE	CATTIVO
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE  
BENI AMBIENTALI**

RIFERIMENTO SCHEDA "A"

LOCALITÀ

**M. SALIONZE**

EDIFICIO N° **20**

**DESTINAZIONE D'USO**

ORIGINARIA :

Deposito - autorimessa.

ATTUALE :

“ “

**MODALITÀ D'INTERVENTO**

POSIZIONE PLANIMETRICA ORIGINALE



PICCOLI SCOSTAMENTI DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :

RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI



RISPETTARE DISTANZE DA STRADE



ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI



RICOMPATTARE IL PERIMETRO



ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI GRONDA DEGLI EDIFICI CONTERMINI



ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI COLMO DEGLI EDIFICI CONTERMINI



**NOTE** Grado di intervento 2.

Gli interventi dovranno attenersi alle norme di carattere generale ed alle caratteristiche edilizie previste dal P.R.G. per la zona E rurale.

RILIEVO FOTOGRAFICO 1



RILIEVO FOTOGRAFICO 2



PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI VALEGGIO s/M	CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI
---	---

<b>SCHEDA</b> <b>B</b>	RIFERIMENTO SCHEDA " A "	LOCALITA' EDIFICIO N°	<b>MONTE SALIONZE</b> <b>21</b>
---------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------------

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA	D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39	<input type="checkbox"/>
	D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39	<input type="checkbox"/>
	L.R. 24/85, art. 10	<input checked="" type="checkbox"/>

NUMERO PIANI	1	SUPERFICIE MQ	37
		VOLUME MC	112

TIPOLOGIA	ISOLATO	<input type="checkbox"/>
	IN CORTINA	<input type="checkbox"/>
	A CORTE	<input type="checkbox"/>
	A SCHIERA	<input type="checkbox"/>
	IN LINEA	<input checked="" type="checkbox"/>

CONTESTO AMBIENTALE	PARCO	<input type="checkbox"/>	CENTRO STORICO	<input type="checkbox"/>
	GIARDINO	<input type="checkbox"/>		
	ORTO	<input type="checkbox"/>	NUCLEO RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>
	SCOPERTO a destinazione agricola	<input type="checkbox"/>		
	BROLO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO :	C
INTERVENTI SUCCESSIVI	
DI MODESTA ENTITÀ	.....
DI PESANTE ENTITÀ	...Strutture verticali e coperture.....

PARTICOLARI DI RILIEVO	
ARCHITETTONICO	Nessuno.....
SCULTOREO	".....
PITTORICO	".....

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE :											
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE					
LEGNO	<input type="checkbox"/>	SASSO	<input type="checkbox"/>	FERRO	<input type="checkbox"/>	C.A.	<input type="checkbox"/>	LATERIZIO	<input type="checkbox"/>	LAMIERA	<input checked="" type="checkbox"/>
COTTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>	LATERO CEM.	<input type="checkbox"/>	LEGNO	<input type="checkbox"/>	LEGNO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>
BUONO	<input type="checkbox"/>			BUONO	<input type="checkbox"/>			BUONO	<input type="checkbox"/>		
MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>			MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>			MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>		
CATTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>			CATTIVO	<input type="checkbox"/>			CATTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	BUONO	MEDIOCRE	CATTIVO
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE  
BENI AMBIENTALI**

RIFERIMENTO SCHEDA "A"

LOCALITÀ

**M. SALIONZE**

EDIFICIO N°

**21****DESTINAZIONE D'USO**

ORIGINARIA :

Deposito.

ATTUALE :

“

**MODALITÀ D'INTERVENTO**

POSIZIONE PLANIMETRICA ORIGINALE



PICCOLI SCOSTAMENTI DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :

RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI



RISPETTARE DISTANZE DA STRADE



ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI



RICOMPATTARE IL PERIMETRO



ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI GRONDA DEGLI EDIFICI CONTERMINI



ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI COLMO DEGLI EDIFICI CONTERMINI

**NOTE** Grado di intervento 2.

Gli interventi dovranno attenersi alle norme di carattere generale ed alle caratteristiche edilizie previste dal P.R.G. per la zona E rurale.

RILIEVO FOTOGRAFICO 1



RILIEVO FOTOGRAFICO 2



<b>PROVINCIA DI VERONA</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE</b>
<b>COMUNE DI VALEGGIO s/M</b>	<b>BENI AMBIENTALI</b>

<b>SCHEDA</b> <b>B</b>	RIFERIMENTO SCHEDA "A"	LOCALITA'	<b>MONTE SALIONZE</b>
		EDIFICIO N°	<b>22</b>

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA	D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39	<input type="checkbox"/>
	D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39	<input type="checkbox"/>
	L.R. 24/85, art. 10	<input checked="" type="checkbox"/>

NUMERO PIANI	1	SUPERFICIE MQ	5
		VOLUME MC	8

TIPOLOGIA	ISOLATO	<input type="checkbox"/>
	IN CORTINA	<input type="checkbox"/>
	A CORTE	<input type="checkbox"/>
	A SCHIERA	<input type="checkbox"/>
	ADIACENZA	<input checked="" type="checkbox"/>

CONTESTO AMBIENTALE			
PARCO	<input type="checkbox"/>	CENTRO STORICO	<input type="checkbox"/>
GIARDINO	<input type="checkbox"/>		
ORTO	<input type="checkbox"/>	NUCLEO RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>
SCOPERTO a destinazione agricola	<input type="checkbox"/>		
BROLO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO :	C
INTERVENTI SUCCESSIVI	
DI MODESTA ENTITÀ	.....
DI PESANTE ENTITÀ	...Strutture verticali e coperture.....

PARTICOLARI DI RILIEVO	
ARCHITETTONICO	Nessuno.....
SCULTOREO	".....
PITTORICO	".....

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE :											
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE					
LEGNO	<input type="checkbox"/>	SASSO	<input type="checkbox"/>	FERRO	<input type="checkbox"/>	C.A.	<input type="checkbox"/>	LATERIZIO	<input type="checkbox"/>	LAMIERA	<input type="checkbox"/>
COTTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>	LATERO CEM.	<input type="checkbox"/>	LEGNO	<input type="checkbox"/>	LEGNO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input checked="" type="checkbox"/>
BUONO	<input type="checkbox"/>			BUONO	<input type="checkbox"/>			BUONO	<input type="checkbox"/>		
MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>			MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>			MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>		
CATTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>			CATTIVO	<input type="checkbox"/>			CATTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	BUONO	MEDIOCRE	CATTIVO
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE  
BENI AMBIENTALI**

RIFERIMENTO SCHEDA " A "

LOCALITÀ

**M. SALIONZE**

EDIFICIO N°

**22**

**DESTINAZIONE D'USO**

ORIGINARIA :

Deposito.

ATTUALE :

"

**MODALITÀ D'INTERVENTO**

POSIZIONE PLANIMETRICA ORIGINALE

PICCOLI SCOSTAMENTI DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :

RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI

RISPETTARE DISTANZE DA STRADE

ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI

RICOMPATTARE IL PERIMETRO

ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI GRONDA DEGLI EDIFICI CONTERMINI

ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI COLMO DEGLI EDIFICI CONTERMINI

**NOTE** Grado di intervento 4.

Gli interventi dovranno attenersi alle norme di carattere generale ed alle caratteristiche edilizie previste dal P.R.G. per la zona E rurale.

RILIEVO FOTOGRAFICO 1



RILIEVO FOTOGRAFICO 2



PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI VALEGGIO s/M	CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI
---	---

<b>SCHEDA</b> <b>B</b>	RIFERIMENTO SCHEDA " A "	LOCALITA' EDIFICIO N°	<b>MONTE SALIONZE</b> <b>23</b>
---------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------------

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA	D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39	<input type="checkbox"/>
	D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39	<input type="checkbox"/>
	L.R. 24/85, art. 10	<input checked="" type="checkbox"/>

NUMERO PIANI	1	SUPERFICIE MQ	15
		VOLUME MC	30

TIPOLOGIA	ISOLATO	<input type="checkbox"/>
	IN CORTINA	<input type="checkbox"/>
	A CORTE	<input type="checkbox"/>
	A SCHIERA	<input type="checkbox"/>
	ADIACENZA	<input checked="" type="checkbox"/>

CONTESTO AMBIENTALE	PARCO	<input type="checkbox"/>	CENTRO STORICO	<input type="checkbox"/>
	GIARDINO	<input type="checkbox"/>		
	ORTO	<input type="checkbox"/>	NUCLEO RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>
	SCOPERTO a destinazione agricola	<input type="checkbox"/>		
	BROLO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO :	C
INTERVENTI SUCCESSIVI	
DI MODESTA ENTITÀ	.....
DI PESANTE ENTITÀ	...Strutture verticali e coperture.....

PARTICOLARI DI RILIEVO	
ARCHITETTONICO	Nessuno.....
SCULTOREO	".....
PITTORICO	".....

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE :											
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE					
LEGNO	<input type="checkbox"/>	SASSO	<input type="checkbox"/>	FERRO	<input type="checkbox"/>	C.A.	<input type="checkbox"/>	LATERIZIO	<input type="checkbox"/>	LAMIERA	<input type="checkbox"/>
COTTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>	LATERO CEM.	<input type="checkbox"/>	LEGNO	<input type="checkbox"/>	LEGNO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input checked="" type="checkbox"/>
BUONO	<input type="checkbox"/>			BUONO	<input type="checkbox"/>			BUONO	<input type="checkbox"/>		
MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>			MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>			MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>		
CATTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>			CATTIVO	<input type="checkbox"/>			CATTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	BUONO	MEDIOCRE	CATTIVO
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE  
BENI AMBIENTALI**

RIFERIMENTO SCHEDA "A"

LOCALITÀ

**M. SALIONZE**

EDIFICIO N°

**23**

**DESTINAZIONE D'USO**

ORIGINARIA :

Deposito.

ATTUALE :

"

**MODALITÀ D'INTERVENTO**

POSIZIONE PLANIMETRICA ORIGINALE

PICCOLI SCOSTAMENTI DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :

RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI

RISPETTARE DISTANZE DA STRADE

ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI

RICOMPATTARE IL PERIMETRO

ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI GRONDA DEGLI EDIFICI CONTERMINI

ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI COLMO DEGLI EDIFICI CONTERMINI

**NOTE** Grado di intervento 4.

Gli interventi dovranno attenersi alle norme di carattere generale ed alle caratteristiche edilizie previste dal P.R.G. per la zona E rurale.

RILIEVO FOTOGRAFICO 1



RILIEVO FOTOGRAFICO 2



PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI VALEGGIO s/M	CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI
---	---

<b>SCHEDA</b> <b>B</b>	RIFERIMENTO SCHEDA " A "	LOCALITA' EDIFICIO N°	<b>MONTE SALIONZE</b> <b>24</b>
---------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------------

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA	D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39	<input type="checkbox"/>
	D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39	<input type="checkbox"/>
	L.R. 24/85, art. 10	<input checked="" type="checkbox"/>

NUMERO PIANI	2	SUPERFICIE MQ	29
		VOLUME MC	156

TIPOLOGIA	ISOLATO	<input type="checkbox"/>
	IN CORTINA	<input type="checkbox"/>
	A CORTE	<input type="checkbox"/>
	A SCHIERA	<input type="checkbox"/>
	IN LINEA	<input checked="" type="checkbox"/>

CONTESTO AMBIENTALE	PARCO	<input type="checkbox"/>	CENTRO STORICO	<input type="checkbox"/>
	GIARDINO	<input type="checkbox"/>		
	ORTO	<input type="checkbox"/>	NUCLEO RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>
	SCOPERTO a destinazione agricola	<input type="checkbox"/>		
	BROLO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO :	C
INTERVENTI SUCCESSIVI	
DI MODESTA ENTITÀ	.....
DI PESANTE ENTITÀ	...Strutture verticali, orizzontali e coperture.....

PARTICOLARI DI RILIEVO	
ARCHITETTONICO	Nessuno.....
SCULTOREO	".....
PITTORICO	".....

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE :											
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE					
LEGNO	<input type="checkbox"/>	SASSO	<input type="checkbox"/>	FERRO	<input type="checkbox"/>	C.A.	<input type="checkbox"/>	LATERIZIO	<input checked="" type="checkbox"/>	LAMIERA	<input type="checkbox"/>
COTTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>	LATERO CEM.	<input type="checkbox"/>	LEGNO	<input type="checkbox"/>	LEGNO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>
BUONO	<input type="checkbox"/>			BUONO	<input type="checkbox"/>			BUONO	<input type="checkbox"/>		
MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>			MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>			MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>		
CATTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>			CATTIVO	<input type="checkbox"/>			CATTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	BUONO	MEDIOCRE	CATTIVO
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE  
BENI AMBIENTALI**

RIFERIMENTO SCHEDA "A"

LOCALITÀ

**M. SALIONZE**

EDIFICIO N°

**24**

**DESTINAZIONE D'USO**

ORIGINARIA :

Deposito.

ATTUALE :

"

**MODALITÀ D'INTERVENTO**

POSIZIONE PLANIMETRICA ORIGINALE



PICCOLI SCOSTAMENTI DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :

RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI



RISPETTARE DISTANZE DA STRADE



ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI



RICOMPATTARE IL PERIMETRO



ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI GRONDA DEGLI EDIFICI CONTERMINI



ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI COLMO DEGLI EDIFICI CONTERMINI



**NOTE** Grado di intervento 2.

Gli interventi dovranno attenersi alle norme di carattere generale ed alle caratteristiche edilizie previste dal P.R.G. per la zona E rurale.

RILIEVO FOTOGRAFICO 1



RILIEVO FOTOGRAFICO 2



PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI VALEGGIO s/M	CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI
---	---

<b>SCHEDA</b> <b>B</b>	RIFERIMENTO SCHEDA "A"	LOCALITA' EDIFICIO N°	<b>MONTE SALIONZE</b> <b>25</b>
---------------------------	------------------------	--------------------------	------------------------------------

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA	D.Lgs. 490/99 ex L. 1089/39	<input type="checkbox"/>
	D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39	<input type="checkbox"/>
	L.R. 24/85, art. 10	<input checked="" type="checkbox"/>

NUMERO PIANI	1	SUPERFICIE MQ	10
		VOLUME MC	21

TIPOLOGIA	ISOLATO	<input type="checkbox"/>
	IN CORTINA	<input type="checkbox"/>
	A CORTE	<input type="checkbox"/>
	A SCHIERA	<input type="checkbox"/>
	ADIACENZA	<input checked="" type="checkbox"/>

CONTESTO AMBIENTALE	PARCO	<input type="checkbox"/>	CENTRO STORICO	<input type="checkbox"/>
	GIARDINO	<input type="checkbox"/>		
	ORTO	<input type="checkbox"/>	NUCLEO RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>
	SCOPERTO a destinazione agricola	<input type="checkbox"/>		
	BROLO	<input type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO :	C
INTERVENTI SUCCESSIVI	
DI MODESTA ENTITÀ	.....
DI PESANTE ENTITÀ	...Strutture verticali e orizzontali.....

PARTICOLARI DI RILIEVO	
ARCHITETTONICO	Nessuno.....
SCULTOREO	".....
PITTORICO	".....

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE :					
STRUTTURE VERTICALI		STRUTTURE ORIZZONTALI		COPERTURE	
LEGNO	<input type="checkbox"/>	SASSO	<input type="checkbox"/>	FERRO	<input type="checkbox"/>
COTTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO	<input type="checkbox"/>	C.A.	<input type="checkbox"/>
BUONO	<input type="checkbox"/>			LATERO CEM.	<input type="checkbox"/>
MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>			LEGNO	<input type="checkbox"/>
CATTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>			BUONO	<input type="checkbox"/>
				MEDIOCRE	<input type="checkbox"/>
				CATTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
				LATERIZIO	<input type="checkbox"/>
				LAMIERA	<input checked="" type="checkbox"/>
				LEGNO	<input type="checkbox"/>
				ALTRO	<input type="checkbox"/>

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	BUONO	MEDIOCRE	CATTIVO
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE  
BENI AMBIENTALI**

RIFERIMENTO SCHEDA " A "

LOCALITÀ

**M. SALIONZE**

EDIFICIO N°

**25**

**DESTINAZIONE D'USO**

ORIGINARIA :

Deposito.

ATTUALE :

"

**MODALITÀ D'INTERVENTO**

POSIZIONE PLANIMETRICA ORIGINALE



PICCOLI SCOSTAMENTI DALLA SAGOMA D'ORIGINE PER :

RISPETTARE DISTANZE DA EDIFICI



RISPETTARE DISTANZE DA STRADE



ALLINEARSI CON EDIFICI ESISTENTI



RICOMPATTARE IL PERIMETRO



ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI GRONDA DEGLI EDIFICI CONTERMINI



ALLINEAMENTO CON LA LINEA DI COLMO DEGLI EDIFICI CONTERMINI



**NOTE** Grado di intervento 4.

Gli interventi dovranno attenersi alle norme di carattere generale ed alle caratteristiche edilizie previste dal P.R.G. per la zona E rurale.

RILIEVO FOTOGRAFICO 1



RILIEVO FOTOGRAFICO 2

